



Titre: Title:	Titre: Etude par simulation des performances de différentes règles d'ordonnancement de la production sur commande avec machine traitement par lot		
Auteur: Author:	François Racine		
Date: 1989			
Type: Mémoire ou thèse / Dissertation or Thesis			
Référence: Citation:	Racine, F. (1989). Etude par simulation des performances de différentes règles d'ordonnancement de la production sur commande avec machine à traitement par lot [Master's thesis, Polytechnique Montréal]. PolyPublie. https://publications.polymtl.ca/58275/		

Document en libre accès dans PolyPublie Open Access document in PolyPublie

URL de PolyPublie: PolyPublie URL:	https://publications.polymtl.ca/58275/
Directeurs de recherche: Advisors:	
Programme: Program:	Unspecified

UNIVERSITÉ DE MONTRÉAL

ÉTUDE PAR SIMULATION DES PERFORMANCES DE DIFFÉRENTES RÈGLES D'ORDONNANCEMENT DE LA PRODUCTION SUR COMMANDE AVEC MACHINE À TRAITEMENT PAR LOT

par

François RACINE
DÉPARTEMENT DE GÉNIE INDUSTRIEL
ÉCOLE POLYTECHNIQUE

MÉMOIRE PRÉSENTÉ EN VUE DE L'OBTENTION

DU GRADE DE MAÎTRE ÈS SCIENCES APPLIQUÉES (M.Sc.A.)

avril 1989

c François Racine 1989

ational Library f Canada

Bibliothèque nationale du Canada

anadian Theses Service

Service des thèses canadiennes

ttawa, Canada 1A 0N4

The author has granted an irrevocable nonexclusive licence allowing the National Library of Canada to reproduce, loan, distribute or sell copies of his/her thesis by any means and in any form or format, making this thesis available to interested persons.

The author retains ownership of the copyright in his/her thesis. Neither the thesis nor substantial extracts from it may be printed or otherwise reproduced without his/her permission.

L'auteur a accordé une licence irrévocable et non exclusive permettant à la Bibliothèque nationale du Canada de reproduire, prêter, distribuer ou vendre des copies de sa thèse de quelque manière et sous quelque forme que ce soit pour mettre des exemplaires de cette thèse à la disposition des personnes intéressées.

L'auteur conserve la propriété du droit d'auteur qui protège sa thèse. Ni la thèse ni des extraits substantiels de celle-ci ne doivent être imprimés ou autrement reproduits sans son autorisation.

ISBN 0-315-52709-9



UNIVERSITÉ DE MONTRÉAL

ÉCOLE POLYTECHNIQUE

Ce mémoire intitulé:

Étude par simulation des performances de différentes règles d'ordonnancement de la production sur commande avec machine à traitement par lot

Présenté par: François Racine

en vue de l'obtention du grade: M.Sc.A.

a été dûment accepté par le jury d'examen constitué de:

M. Laurent Villeneuve M.Ing., président

M. Daniel Leblanc Ph.D.

M. Chelliah Sriskandarajah D.Sc.

SOMMAIRE

Le but de ce travail est d'étudier un cas spécifique de l'ordonnancement de production sur commande. On considère le cas où une machine, que nous appelons machine à traitement par lot, peut traiter plusieurs pièces en même temps. Cette machine à traitement par lot se caractérise aussi par des temps de traitement beaucoup plus longs que ceux des machines ordinaires.

Contrairement aux machines ordinaires, plusieurs types de décision doivent se prendre lorsque la machine à traitement par lot se libère. On doit choisir une famille de pièces à traiter et parmi cette famille quelles pièces formeront le lot. Nous avons aussi considéré le cas où une attente serait préférable avant de faire démarrer la machine à traitement par lot en vue de maximiser la productivité de celle-ci.

Nous avons créé un atelier de sous-traitance fictif comprenant 9 machines ordinaires et une machine à traitement par lot. Le langage de simulation SLAM II a été utilisé en vue de déterminer les performances à long terme de diverses règles de priorité.

Il en découle des expériences réalisées que, pour optimiser les performances globales de l'atelier, une combinaison de règles de priorité visant à utiliser au maximum la capacité de la machine à traitement par lot et qui considère les dates d'exigibilité des pièces est nécessaire. Quant à l'attente, elle tend à diminuer les

coûts d'utilisation de la machine à traitement par lot, cependant elle a un impact négatif sur les performances globales de l'atelier.

Mots-clés: ordonnancement, simulation, règles de priorité, familles, lots.

ABSTRACT

The purpose of this project is to study a specific case of the job shop scheduling problem. We consider the situation where a machine can execute many products at the same time. A characteristic of this type of machine is that its processing times may be much longer than those of the ordinary machines.

As opposed to the ordinary machines, different types of decisions must be taken when the machine that executes many products at the same time becomes free. We have to choose a family of products and within that family which products will form a batch. We also considered the case where it would be preferable to wait before starting the machine that can execute many products in order to maximise the productivity of this machine.

We created a small job shop including 9 ordinary machines and one that can execute many products at the same time. We used the simulation language SLAM II to determine the long-term performances of diverse dispatching rules.

From the experiments, we found that to optimise the global performances of the shop, we need a combination of dispatching rules that will try to maximise the capacity of the machine and that considers the due dates of the products. The waiting is beneficial if we want to lower the costs of using the machine but it has a negative effect on the global performances of the shop.

REMERCIEMENTS

Je désire exprimer ma reconnaissance à tous ceux qui ont collaboré de près ou de loin à la réalisation de ce mémoire.

Je tiens à remercier plus particulièrement mes directeurs de recherche, M. Daniel Leblanc, Ph.D., professeur agrégé au département de génie industriel et M. François Soumis, Ph.D., professeur titulaire au département de mathématiques appliquées. Je les remercie de m'avoir proposé le sujet de cette recherche, de m'avoir guidé lors de son élaboration et d'y avoir consacré de nombreuses heures.

Je remercie aussi M. Laurent Villeneuve, M.Ing., directeur du département de génie industriel et M. Chelliah Sriskandarajah, D.Sc., associé de recherche au département de mathématiques appliquées d'avoir agi respectivement comme président du jury et membre du jury. Je les remercie pour les commentaires qu'ils ont apportés à mon travail.

Je remercie aussi cordialement M. Heang Ngai Cheng, associé de recherche au département de génie industriel, pour tous les conseils qu'il m'a donnés lors de la partie de programmation.

Je désir aussi exprimer ma gratitude au Conseil de Recherche en Sciences Naturelles et Génie du Canada de m'avoir octroyé une bourse d'études supérieures. Je voudrais aussi remercier le bureau Traitement de Textes Marcil et Giguère enr. de s'être chargé de la dactylographie de ce mémoire.

Finalement, je voudrais remercier mes parents de m'avoir encouragé à étudier et de m'avoir offert un environnement propice à cela.

TABLE DES MATIÈRES

p	ago
SOMMAIRE ABSTRACT REMERCIEMENTS LISTE DES FIGURES LISTE DES TABLEAUX INTRODUCTION	iv vi x xi
CHAPITRE 1 L'ORDONNANCEMENT DE PRODUCTION DANS UN ATELIER DE SOUS-TRAITANCE	2
1.1 INTRODUCTION 1.2 DÉFINITIONS 1.3 TERMINOLOGIE 1.4 MESURES DE PERFORMANCE	3 5 7
CHAPITRE 2 REVUE DE LITTÉRATURE	10
2.1 INTRODUCTION 2.2 TYPES DE PROBLÈMES 2.3 L'ATELIER DE SOUS-TRAITANCE GÉNÉRAL 2.4 HYPOTHÈSES DE BASE ET RESTRICTIONS 2.5 RÈGLES DE PRIORITÉ 2.6 RÉSULTATS DES RECHERCHES 2.7 RELAXATION DE CERTAINES HYPOTHÈSES ET RESTRICTIONS 2.8 CONCLUSION	10 10 14 15 17 19 23 24
CHAPITRE 3 LA PROBLÉMATIQUE DE LA MACHINE À TRAITEMENT PAR LOT	26
 3.6 ORDONNANCEMENT DES MACHINES ORDINAIRES 3.7 FACTEURS DISCRIMINANTS POUR LA MACHINE À TRAITEMENT PAR LOT 3.8 CLASSIFICATION DES FACTEURS 3.9 DÉCISIONS À PRENDRE LORS DE L'ORDONNANCEMENT 	26 26 27 28 30 31 32 34 36 37

CHAPITRE 4 ORDONNANCEMENT DE LA MACHINE À TRAITEMENT PAR LOT
 4.1 INTRODUCTION 4.2 SCHÉMATISATION DE LA MACHINE À TRAITEMENT PAR LOT 4.3 RÈGLES DE PRIORITÉ ÉTUDIÉES 4.4 PRISE DE DÉCISIONS
CHAPITRE 5 PLAN D'EXPÉRIENCE
 5.1 INTRODUCTION 5.2 CHOIX DE LA FAMILLE ET DES PIÈCES SEULEMENT 5.3 POSITION DE LA MACHINE À TRAITEMENT PAR LOT 5.4 POLITIQUE D'ATTENTE POUR LA MACHINE À TRAITEMENT PAR LOT 5.5 PARAMÈTRES DES PIÈCES À EXÉCUTER 5.6 STATISTIQUES
CHAPITRE 6 PROGRAMMATION
 6.1 INTRODUCTION 6.2 CHOIX DU LANGAGE 6.3 ARRIVÉE DES COMMANDES 6.4 ASSIGNATION DES ATTRIBUTS 6.5 SOUS-PROGRAMMES 6.6 FORMATION DES LOTS 6.7 DURÉE DE SIMULATION
CHAPITRE 7 ANALYSE DES RÉSULTATS
7.1 INTRODUCTION
SLACK-WORKLOAD 7.3 POSITION EN AVAL DE LA MACHINE À TRAITEMENT PAR LOT 7.4 POLITIQUE D'ATTENTE 7.5 RECOMMANDATIONS
CONCLUSION

LISTE DES FIGURES

Fig. 1.1	Atelier de sous-traitance	4
Fig. 2.1	Situations possibles	11
Fig. 3.1	Atelier de sous-traitance	29
Fig. 4.1	Atelier de sous-traitance général avec machines ordinaires seulement	39
Fig. 4.2	Machine à traitement par lot	39
Fig. 4.3	Productivité en fonction du temps d'attente	44
Fig. 6.1	Logique de programmation	58
Fig. 7.1	Temps en atelier avec RANDOM-RANDOM	68
Fig. 7.2	Temps en atelier	71
Fig. 7.3	Écart exigibilité-terminaison	73
Fig. 7.4	Pourcentage de pièces en retard	75
Fig. 7.5	Nombre de lots traités	76

LISTE DES TABLEAUX

	p	age
Tableau 2.1	Résultats de certaines règles en fonction du nombre moyen de commandes dans l'atelier	20
Tableau 2.2	Résultats de TSPT et RSPT en fonction du nombre moyen de commandes dans atelier	21
Tableau 2.3	Résultats de quelques règles en fonction de critères ayant rapport aux dates d'exigibilité	22
Tableau 7.1	Performances par familles de pièces selon DUEDATE-WORKLOAD	78
Tableau 7.2	Comparaison des performances avec machine à traitement par lot en 8 ^{ième} position	80
Tableau 7.3	Taux de remplissage en fonction du temps de traitement moyen	81
Tableau 7.4	Comparaison des résultats de la combinaison DUEDATE-WORKLOAD en utilisant la formule Prod 1	82
Tableau 7.5	Comparaison des résultats des combinaisons DUEDATE-WORKLOAD et SLACK-WORKLOAD en considérant l'attente selon Prod 2	84

INTRODUCTION

Dans les ateliers de sous-traitance survient fréquemment le problème de construire des horaires de production les plus efficaces possible. On désire des horaires qui respectent le plus possible les dates de livraison exigées par les clients, qui minimisent les stocks de produits en cours, etc.

La majorité des recherches faites sur l'ordonnancement de production considère l'atelier comme un réseau de files d'attente (une par machine). Lorsqu'une machine se libère, une décision se prend à savoir quel produit exécuter par la suite. Cependant, ces recherches considèrent qu'une machine ne peut exécuter qu'une seule pièce à la fois. On éliminera cette contrainte pour étudier le cas où une machine peut traiter plusieurs pièces différentes ou non à la fois. L'intérêt d'étudier cette machine vient du fait que son temps d'exécution est généralement long, elle peut représentée un goulot d'étranglement, son coût d'utilisation peut être élevé, etc.

On cherchera donc à trouver une méthode d'ordonnancement pour la machine à traitement par lot en particulier. Pour ce faire on utilisera le même outil qui a servi lors des études antérieures soit la simulation en vue de déterminer les performances à long terme de l'atelier.

CHAPITRE 1

L'ORDONNANCEMENT DE PRODUCTION DANS UN ATELIER DE SOUS-TRAITANCE

1.1 INTRODUCTION

Dans les environnements manufacturiers, plusieurs types de décision doivent se prendre: location d'usines et de centres de distribution, contrôle d'inventaires, planification, ordonnancement de production, etc. Certaines de ces décisions se font à un haut niveau dans la hiérarchie et ont une perspective à long-terme. L'ordonnancement de production se situe au bas de cette hiérarchie et a pour but d'assigner les différentes opérations sur les diverses machines et ce pour un intervalle de temps assez court et en tenant compte de la capacité de production disponible. De plus pour ce faire, on a besoin d'information détaillée. La fonction d'ordonnancement joue un rôle important car de nombreux bénéfices peuvent en résulter; coûts plus faibles, meilleur respect des demandes des clients, etc. Le problème d'ordonnancement de production dans un atelier de sous-traitance est mieux connu sous son nom anglais: job shop scheduling. Il s'agit d'un problème classique qui a été l'objet de nombreuses recherches.

1.2 <u>DÉFINITIONS</u>

Avant d'élaborer sur l'ordonnancement de production dans un atelier de sous-traitance, il semble nécessaire de bien définir certains termes et paramètres qui seront utilisés subséquemment. Premièrement, un atelier de sous-traitance exécute des commandes provenant de donneurs d'ordres selon les directives ou en accord avec ces derniers [1]. Une commande consistant à réaliser un produit en quantité voulue. Les donneurs d'ordres sont habituellement d'autres entreprises n'ayant pas la compétence nécessaire pour réaliser les travaux: c'est ce qu'on appelle la soustraitance de spécialité. Ou bien ils dépassent leur capacité de production et doivent faire réaliser des travaux à l'extérieur: c'est la sous-traitance de capacité. Peu importe le type de sous-traitance, l'atelier se doit d'être en mesure de réaliser une large gamme de produits. Pour assurer cette versatilité, l'atelier comportera plusieurs machines généralement différentes soit par leur type soit par leur mode de fonctionnement: les temps d'exécution, de mise en route, le nombre de produits pouvant être réalisés en même temps, etc peuvent différer considérablement d'une machine à l'autre. Pour réaliser un produit on aura besoin d'une ou de plusieurs opérations sur une ou plusieurs de ces machines. Les cheminements dans l'atelier varient considérablement d'un produit à l'autre soit par le nombre ou par l'ordre par lequel ces machines seront utilisées. De plus certains produits peuvent avoir plusieurs cheminements possibles.

Un atelier de sous-traitance avec quelques cheminements possibles est représenté par la figure suivante:




Fig. 1.1
Atelier de sous-traitance

Cet atelier comprend 6 machines et on y a représenté le cheminement de 2 produits, On note aussi qu'il peut y avoir plusieurs cheminements possibles pour un produit (ex.: A).

Deuxièmement, l'ordonnancement consiste à déterminer un horaire de production pour chacune des commandes sur les différentes machines de l'atelier. Cet horaire doit respecter le cheminement de chacun des produits, la durée de chaque opération, la capacité des machines en nombre de produits traités simultanément et possiblement d'autres contraintes imposées par l'atelier. On

désirera un horaire respectant le mieux possible les dates d'exigibilité, diminuant les niveaux de produits en cours, les temps d'attente des produits ou les temps morts des machines, etc.

1.3 TERMINOLOGIE

Définissons maintenant certains paramètres utilisés en ordonnancement de production.

- i commande (job): séquence d'opérations inter-reliées par des contraintes de précédence en vue de réaliser un produit (i = 1, 2 ... n).
 - machine: pièce d'équipement capable d'effectuer un type d'opération (m machines).
- j opération: tâche élémentaire effectuée sur une machine.
- P_{ij} temps de traitement (processing time): durée de l'opération j de la commande
 i.
- R_i temps d'arrivée (arrival time): temps à partir duquel la première opération d'une commande i peut débuter.

- D_i date d'exigibilité (due date): date à laquelle l'atelier doit avoir complété la commande i.
- C_i temps de terminaison (completion time): temps auquel une commande i est terminée.
- W_{ij} temps d'attente (waiting time): temps d'attente de l'opération j de la commande i.
- F_i temps en atelier (flow time): temps qu'une commande i passe dans l'atelier: $F_i = C_i R_i.$
- L_i écart exigibilité-terminaison (lateness): différence entre le temps de terminaison et la date d'exigibilité d'une commande i: $L_i = C_i D_i$
- T_i retard (tardiness): $T_i = \max \{L_i, 0\}.$
- E_i avance (earliness): $E_i = \max \{-L_i, 0\}.$

1.4 MESURES DE PERFORMANCE

La tâche du responsable de l'ordonnancement de la production consiste à utiliser les paramètres qui lui sont connus et de construire un horaire de production.

Suite à la construction d'un horaire on connaîtra les paramètres suivants:

- temps de terminaison;
- temps d'attente;
- temps en atelier;
- écarts exigibilité-terminaison;
- retards;
- avances.

Étant donné qu'on peut construire plusieurs horaires de production avec un même ensemble de commandes, on a besoin de certains critères d'évaluation pour les comparer, c'est ce qu'on appelle les mesures de performance, elles sont de trois types: voir [2] [3] et [4].

- Mesures basées sur le temps de terminaison:
 - . temps moyen en atelier $\bar{F} = \frac{1}{n} \sum_{i} F_{i}$
 - , temps maximum en atelier $F_{\text{max}} = \max_{i} \{F_i\}$
 - . temps moyen de terminaison $\bar{C} = \frac{1}{n} \sum_{i} C_{i}$
 - . temps maximum de terminaison $\;C_{\scriptscriptstyle max} = \; \underset{1}{max} \; \{C_{\scriptscriptstyle i}\}$

- Mesures basées sur les dates d'exigibilité:

. retard moyen
$$\bar{T} = \frac{1}{n} \sum_{i} T_{i}$$

- . retard maximum $Tmax = max \{T_i\}$
- . écart exigibilité-terminaison moyen $L = \frac{1}{n} \sum_{i} L_{i}$
- . nombre de commandes en retard:

$$N_r = \sum_{i} \delta(Ti)$$
 ou $\delta(Ti) = 1$ si $Ti > 0$
 $\delta(Ti) = 0$ sinon

- Mesures basées sur les inventaires de produits en cours et sur l'utilisation des machines:
 - . utilisation moyenne des machines:

$$\bar{U} = \frac{\sum_{i} \sum_{j} P_{ij}}{n F_{max}}$$

. nombre moyen de commandes dans l'atelier pour un intervalle de temps:

$$\bar{N}(t_i,t_j) = \frac{1}{t_i-t_i} \int_{t_i}^{t_j} N(t) d_t$$

Notons qu'il existe d'autres mesures de performance et que seulement quelques unes sont utilisées pour comparer des horaires de production car certaines sont plus simples que d'autres à calculer et qu'il existe des relations entre les résultats de certaines. Le choix d'utiliser une mesure par rapport à une autre est spécifique à chaque atelier et dépend des objectifs visés.

Dans la section suivante, on présente les principaux résultats de la théorie de l'ordonnancement de production dans un atelier de sous-traitance qui ont été obtenus jusqu'à présent.

CHAPITRE 2

REVUE DE LITTÉRATURE

2.1 INTRODUCTION

En consultant la littérature sur la théorie de l'ordonnancement, on constate que peu de nouveautés sont apparues depuis une vingtaine d'années. En réalité, quoique la formulation du problème d'ordonnancement soit assez simple, il est extrêmement difficile à résoudre. Des solution optimales sont possibles seulement pour des cas dégénérés et spécifiques ne représentant pas vraiment la réalité. Voyons maintenant les recherches qui ont été réalisées.

2.2 TYPES DE PROBLÈMES

Deux types de problèmes ont été étudiés lors de ces recherches; les problèmes statiques et dynamiques. Le cas statique consiste à produire un horaire permettant de compléter un ensemble de commandes disponibles à un certain temps t. Aucune autre commande ne s'ajoute à partir du temps t jusqu'à la fin de la période d'ordonnancement. Le cas dynamique considère que les commandes

arrivent continuellement et que l'ordonnancement est effectué en cours de production. Dans ce cas, les recherches ont analysé les performances à long terme de l'atelier. De plus ces recherches ont aussi considéré les cas où les données étaient détermistes ou stochastiques. Dans le cas déterministe, les temps d'arrivée des commandes et les temps d'exécution sur les machines sont tous connus. Dans le cas stochastique, les temps d'arrivée et/ou les temps d'exécution suivent une distribution probabiliste. La majorité des recherches considère que les temps interarrivée ainsi que les temps d'exécution suivent une distribution exponentielle.

Le graphique suivant représente l'ensemble des situations possibles ainsi que leurs méthodes de résolution respectives.




Fig 2.1
Situations possibles

Peu importe le cas, il est possible d'obtenir des solutions optimales ou heuristiques. Cependant l'optimalité est seulement possible pour des cas dégénérés ou spécifiques et cet optimum est obtenu pour quelques mesures de performance seulement, voir [4] tableau 5.11.

Regardons maintenant chacune des 4 situations possibles; statique déterministe, statique stochastique, dynamique déterministe et dynamique stochastique. Le cas statique déterministe est définitivement le plus simple. Il existe des algorithmes optimaux pour certaines mesures de performance et ce pour certains problèmes seulement, voir [5], [6], [7], [8], [9] et [10]. Quoique certains de ces problèmes sont très simples et ne sont que peut fréquemment rencontrés, les résultats obtenus peuvent servir de base de départ pour des problèmes plus complexes d'ordonnancement.

Blazewicz [5] présente les résultats les plus importants concernant les problèmes d'ordonnancement avec des machines en parallèle. Il y présente des méthodes d'optimisation ainsi que des algorithmes d'approximation ainsi qu'une évaluation de leurs performances. Il étudie le cas où plusieurs tâches doivent être exécutées sur plusieurs ordinateurs semblables.

Lawler [7] présente les principaux modèles déterministiques de l'ordonnancement en mettant l'emphase sur ceux qui sont efficaces et qui sont bornés de façon polynomiale. Des algorithmes d'optimisation sont présentés au lieu

de méthodes approximatives. Il y présente des résultats pour les machines uniques, parallèles jusqu'à l'atelier général de sous-traitance.

Lawler, Lenstra et Rhinnooy Kan [8] présentent aussi les principaux résultats des problèmes déterministes d'ordonnancement. Ils portent cependant l'attention sur les plus récents développements en ce qui a trait aux algorithmes de résolution et aux méthodes approximatives et les analysent en terme de degré de complexité (polynomiale, exponentielle).

Lenstra et Rhinnooy Kan [9] présentent pour chaque type de problèmes, plusieurs publications apparues à partir de 1981. Ils ont classifié les problèmes selon plusieurs caractéristiques: nombre et type de machines, type d'atelier, caractéristiques spécifiques aux pièces, critères d'optimisation, etc. On y retrouve plusieurs algorithmes ou méthodes approximatives pour chaque catégorie.

En réalité peu de problèmes sont faciles à résoudre de façon optimale vue la complexité du problème. Carlier et Pinson [11] ont été les premiers à résoudre de façon optimale le cas avec 10 machines et 10 commandes et avec comme objectif principal de minimiser le temps total en atelier. En utilisant une méthode de "branch and bound" sur un mini-ordinateur, l'optimalité a nécessité 5 heures de CPU en 1988. Il semble donc préférable d'utiliser des méthodes heuristiques pour résoudre le problème d'ordonnancement. Elles sont surtout basées sur les règles de priorité (dispatching rules) permettant de sélectionner l'opération à

assigner à une machine qui devient libre.

Le cas statique stochastique peut être résolu par programmation dynamique stochastique mais cela n'est encore possible que pour de très petits problèmes. On fait encore souvent appel aux méthodes heuristiques pour résoudre le problème. Pinedo et Schrage [12] présente des résultats récents pour le domaine stochastique et ce pour plusieurs types d'atelier et d'objectifs. Ils y présentent aussi les différences et similitudes entre les divers modèles déterministes et stochastiques.

Les 2 derniers cas, dynamique déterministe et dynamique stochastique sont les plus difficiles à résoudre car nous retrouvons en régime permanent. Par contre, certaines règles de priorité peuvent optimiser certaines mesures de performance mais encore seulement pour des cas dégénérés. Dans le cas général on fait appel aux méthodes heuristiques.

2.3 <u>L'ATELIER DE SOUS-TRAITANCE GÉNÉRAL</u>

Notre problème porte sur l'atelier de sous-traitance général; c'est-à-dire que les commandes arrivent aléatoirement dans le temps, qu'il y a continuellement du travail dans l'atelier et que l'on a plusieurs machines. Une solution optimale est donc impossible. Les recherches ont considéré l'atelier comme un réseau de queues (devant les machines) et où les commandes circulent entre ces queues jusqu'à ce

qu'elles soient terminées. L'ordonnancement se fait donc à l'aide de règles de priorité (une par machine).

On présente maintenant les principaux résultats obtenus jusqu'à présent pour l'atelier de sous-traitance général. Ils ont été obtenus par simulation et l'on y a comparé plusieurs règles de priorité en fonction de diverses mesures de performance. Ces études ont supposé que les temps inter-arrivée et d'exécution suivaient des distributions exponentielles. Cependant les temps d'exécution sont connus lorsqu'une commande arrive à l'atelier. Nous sommes donc dans le cas dynamique stochastique.

2.4 HYPOTHÈSES DE BASE ET RESTRICTIONS

Les recherches ont été effectuées selon plusieurs hypothèses et restrictions, en voici la liste; [2] [3] [4]

- 1 Une commande consiste en une séquence ordonnée d'opérations. Le cheminement est établi d'avance et doit être respecté. Chaque opération a au plus une opération la précédant et au plus une la succédant. L'assemblage n'est pas permis.
- 2 Un type d'opération peut être exécuté par un seul type de machine.

- 3 Il y a seulement une seule machine de chaque type dans l'atelier.
- 4 Les temps d'exécution et les dates d'exigibilité sont connus à l'arrivée de la commande.
- 5 Les temps de mise en route (set-up) sont indépendants de l'ordre d'exécution des commandes.
- 6 Lorsqu'une opération débute sur une machine, elle ne doit pas être interrompue: pas de préemption.
- 7 Une opération ne peut débuter avant que les opérations qui la précèdent dans la séquence soient terminées.
- 8 Chaque machine est continuellement disponible. On ne tient pas compte des horaires de travail, des pauses, des bris etc.
- 9 Chaque machine ne peut exécuter qu'une seule opération à la fois.
- 10 Les inventaires de produits en cours sont permis.
- 11 Le temps de transport entre les machines est considéré nul.

12 - On considère que les ressources humaines, les outils, fournitures etc. sont toujours disponibles et en quantités suffisantes.

D'autres études ont été effectuées en relaxant certaines de ces hypothèses. Cependant, cela augmente la complexité du problème. On décrira quelques unes de ces relaxations à la fin de cette section.

2.5 RÈGLES DE PRIORITÉ

Comme dit précédemment, la majorité des recherches ont comparé un certain nombre de règles de priorité. Par définition, une règle de priorité permet de choisir lorsqu'une machine se libère, quelle est la prochaine opération qui va être exécutée sur cette machine. Ce choix se fait parmi toutes les opérations pouvant être exécutée sur cette machine. Dans le cas particulier où les opérations sont déjà assignées aux machines, on regroupe les opérations en files d'attente devant chaque machine. Le choix se fait dans cette file. Voici maintenant une liste des règles les plus usuelles. Pour une liste plus complète consulter Blackstone, Phillips et Hogg [13] et Panwalkar et Iskander [14]. On choisirera la commande:

- qui est arrivée la première à la machine (FCFS)
- qui est arrivée la première à l'atelier (FASFS)

- qui a le temps d'exécution le plus court (SPT)
- qui a le temps d'exécution le plus long (LDT)
- qui a le plus de temps d'exécution restant (temps d'exécution de toutes les opérations qui restent à faire) (MWKR)
- qui a le moins de temps d'exécution restant (LWKR)
- qui a le plus d'opérations restantes (MOPNR)
- qui a le moins d'opérations restantes (FOPNR)
- dont la somme des temps d'exécution des opérations en attente de la prochaine machine de la séquence est la plus petite (WINQ)
- dont la somme des temps d'exécution des opérations en attente de la prochaine machine de la séquence incluant les temps d'exécution des opérations qui sont prévues d'arriver est la plus petite (XWINQ)
- qui a la date d'exgibilité la plus tôt (DUEDATE)
- dont la différence entre la date d'exigibilité et la somme des temps d'exécution des opérations restantes est la plus petite (MST)
- dont la date d'exigibilité de l'opération est le plus tôt (OPNDD)
- dont la différence entre la date d'exigibilité et la somme des temps d'exécution des opérations restantes divisée par le nombre d'opérations restantes est le plus petit (S/OPN)
- qui a le temps d'exécution le plus court à moins qu'une commande ait été retenue dans la queue plus qu'une certaine limite de temps (TSPT)

- qui est arrivée la première à la machine à moins que la longueur de la queue dépasse une certaine limite, alors ce sera le temps d'exécution le plus court (RSPT)
- au hasard (RANDOM)

Cette liste n'est pas exhaustive. En réalité, il existe une infinité de règles; on peut faire des ratios avec certaines, utiliser plusieurs règles à la fois en les pondérant, subdiviser les commandes en plusieurs classes, etc. De plus certaines règles sont beaucoup plus simple que d'autres à implanter. Il faut donc faire le rapport coûts/bénéfices avant de choisir une règle.

2.6 <u>RÉSULTATS DES RECHERCHES</u>

La majorité des résultats obtenus sur l'atelier de sous-traitance général découlent des expériences de Conway, Maxwell et Miller [3]. Ils ont simulé un atelier de 9 machines avec environ 10 000 commandes et comparé plusieurs règles de priorité en fonction de diverses mesures de performance. Voyons maintenant les résultats obtenus en fonction de deux mesures de performance couramment utilisées.

Réduction du temps moyen en atelier

Il a été démontré que minimiser le temps moyen en atelier est équivalent à minimiser le nombre moyen de commandes en atelier [2] [3]. Voici un tableau sommaire des résultats de Conway.

Règles de priorité	Nombre moyen de commandes dans l'atelier
SPT LWKR FOPNR WINQ XWINQ RANDOM FCFS .97 SPT + 0,03 WINQ .96 SPT + 0,04 XWINQ	23,25 47,25 52,23 40,43 34,03 59,42 58,87 22,83 22,67 22,98

Tableau 2.1

Résultats de certaines règles en fonction du nombre moyen de commandes dans l'atelier

La règle SPT domine largement les autres règles simples. Conway a aussi étudié la possibilité de combiner certaines règles. Certaines améliorent légèrement les résultats, cependant le choix de la pondération est extrêmement difficile à faire et est très sensible aux variations de paramètres tel le pourcentage d'utilisation de l'atelier et de plus certaines règles comme WINQ et XWINQ sont difficiles à implanter. L'effort requis n'est donc pas justifiable pour cette légère amélioration.

Les études de Nanot [15] ont démontré que la règle SPT dominait constamment les autres lorsqu'on désire minimiser le temps moyen en atelier.

Cependant un problème qui peut subvenir en utilisant la règle SPT est qu'une commande ayant des temps d'exécution très longs reste prise dans l'atelier et prenne longtemps à s'en sortir. Conway a donc étudiée les règles TSPT et RSPT à ce sujet. Les résultats sont;

Règles de priorité		nb moyen de commandes dans l'atelier	
TSPT attente max = TSPT TSPT TSPT TSPT TSPT TSPT TSPT RSPTqueue max = RSPT RSPT RSPT	∞ 32 16 8 4 0 1 5 9	23,25 32,85 44,20 53,50 55,67 58,87 23,25 29,49 38,67 58,87	

Tableau 2.2

Résultats de TSPT et RSPT en fonction du nombre moyen de commandes dans l'atelier

Des règles telles TSPT et RSPT doivent être utilisées si l'atelier ne permet pas qu'une commande ait un temps en atelier excessif.

Respect des dates d'exigibilité

Pour certains ateliers, le respect des dates d'exigibilité est prépondérant. Dans ce cas, il semble à priori préférable d'utiliser des règles de priorité qui tiennent compte de ces dates. Conway a obtenu les résultats suivants pour quelques règles.

règles de priorité	écart exigibilité terminaison moyen	variance	% de commandes en retard
RANDOM	-4,2	6914	30,75
FCFS	-4,5	1686	44,79
DUEDATE	-15,5	432	17,75
S/OPN	-12,8	226	3,71
OPNDD	-9,9	14560	10,36
SPT	-44,9	2878	5,02

Tableau 2.3

Résultats de quelques règles en fonction de critères ayant rapport aux dates d'exigibilité

NOTE: Ces résultats ont été obtenus selon un taux d'utilisation de 88,4% et avec les dates d'exigibilité fixées proportionnellement au temps total d'exécution requis.

Les résultats varient selon la méthode utilisée pour fixer les dates d'exigibilité et en fonction du taux d'utilisation de l'atelier. Les expériences de Conway ont démontré que la règle SPT est beaucoup moins sensible que les autres et qu'elle donne constamment de bon résultats, ce qui semble surprenant car la règle SPT ne

tient pas compte intrinsèquement de la date d'exigibilité.

En résumé, la règle SPT offre toujours de bons résultats sauf en ce qui a trait à la variance de l'écart exigibilité-terminaison. Si l'on désire diminuer cette variance, on doit faire appel à une règle utilisant la date d'exigibilité.

2.7 <u>RELAXATION DE CERTAINES HYPOTHÈSES ET RESTRICTIONS</u>

Certaines études ont été réalisées en relaxant certaines hypothèses et restrictions de base décrites précédemment soit pour augmenter le degré de réalisme ou pour étudier un cas plus spécifique. Cependant, éliminer une de ces hypothèses augmente la complexité du problème, c'est pourquoi la majorité de ces études ont surtout été faites pour des cas dégénérés.

On présente ici sommairement quelques sujets sur lesquelles certains chercheurs se sont attaqués en n'oubliant pas que nous étudions l'atelier de soustraitance général dynamique stochastique.

Assemblage

On permet ici qu'une opération ait plus d'une opération la précédant, consulter [3], [16].

Plusieurs cheminement possibles

On considère que la séquence d'opérations nécessaires à la réalisation d'un produit peut être en partie flexible, consulter [3], [17].

Plusieurs machines pouvant exécuter un même type d'opération

On considère le cas où une opération peut être effectuée sur une autre machine que celle prévue en cas de congestion, consulter [3], [18].

2.8 CONCLUSION

L'ordonnancement d'un atelier de sous-traitance général (i.e. plusieurs machines) est une tâche très difficile et on ne peut espérer obtenir une solution optimale vue la complexité du problème. Cependant, étant une tâche nécessaire au bon fonctionnement d'une entreprise, de nombreux chercheurs se sont attaqués à ce problème. Les chercheurs ont démontré que la règle de temps de procédé le plus court (SPT) était celle qui offrait constamment des bons résultats que ce soit pour le temps en atelier ou plus le respect des dates d'exigibilité et qu'elle devrait être considérée comme standard selon lequel les autres règles devront faire leurs preuves.

Malheureusement, ces études ont été réalisées selon une liste d'hypothèses et restrictions qui réduisent leur applicabilité. Dans la prochaine section, on éliminera une de ces contraintes pour considérer le cas où une machine peut traiter plusieurs pièces en même temps.

CHAPITRE 3

LA PROBLÉMATIQUE DE LA MACHINE À TRAITEMENT PAR LOT

3.1 INTRODUCTION

Le but de cette recherche est d'étudier le problème d'ordonnancement de production dans un atelier de sous-traitance. Cependant, contrairement aux études antérieures qui supposaient qu'une machine ne peut qu'exécuter qu'une seule pièce à la fois, nous considérons le cas plus général où une machine peut traiter plusieurs pièces simultanément. On appellera une telle machine une machine à traitement par lot. On tentera de trouver une méthode la plus générique possible pouvant être applicable aux divers types de machines à traitement par lot que l'on retrouve dans l'industrie étant donné que les facteurs qui influencent la sélection des pièces formant un lot peuvent varier considérablement.

3.2 TYPES DE PROCÉDÉS

On retrouve dans l'industrie plusieurs procédés qui utilisent ce type de machine. Les plus connus sont le traitement thermique qui à pour but de donner

aux pièces certaines caractéristiques comme une dureté spécifique, les équipements de nettoyage (deburring machines) qui permettent d'améliorer considérablement la finition des produits finis et finalement divers procédés chimiques tels des bains pour recouvrir les pièces d'un enduit anti-corosif, un enduit final telle une peinture ou autre. D'autres procédés moins fréquents peuvent aussi utilisés ce type de machine. On s'aperçoit facilement que ces diverses machines à traitement par lot, même si elles peuvent traiter plusieurs pièces simultanément peuvent avoir certaines exigences quant aux pièces pouvant être traitées en même temps. On introduit ici les familles de pièces. Une famille étant un groupe de pièces pouvant être traitées simultanément. Voici une liste sommaire de différents facteurs qui peuvent entrer en jeu lors de la détermination des familles de pièces;

- type de matériel
- similarité de poids, volume, surface, longueur
- temps de procédé
- type de traitement

3.3 INTÉRÊT DE L'ÉTUDE

L'intérêt d'étudier la machine à traitement par lot vient surtout du fait que les temps d'exécution de cette machine peuvent être beaucoup plus longs que pour une machine ordinaire (ex: un traitement thermique peut exiger facilement

plusieurs heures de préchauffage, de traitement et de refroidissement). Ce type de machine peut représenter un goulot d'étranglement dans l'atelier et/ou peut être la machine la plus coûteuse à faire fonctionner. De plus, en consultant la littérature sur l'ordonnancement de production, il semble que personne ne s'est attaqué à ce problème.

Cette recherche aura pour but d'élaborer une méthode qui nous permettra d'ordonnancer la production dans un atelier de sous-traitance comprenant une machine à traitement par lot en plus de plusieurs machines ordinaires (qui traitent une seule pièce à la fois). Les dernières sont plus simples à ordonnancer car de nombreuses règles de priorité existent pour ces machines. Quant à la machine à traitement par lot, il faudra probablement lui ajouter des règles propres étant donné son mode de fonctionnement particulier.

3.4 ATELIER TYPE

Pour étudier comment ordonnancer une machine à traitement par lot, on simulera un petit atelier de sous-traitance fictif comprenant 9 machines ordinaires et une machine à traitement par lot. Il a été en effet montré que les résultats obtenus sur l'ordonnancement d'un petit atelier sont souvent généralisables pour des gros ateliers comprenant plus de cent machines [3]. Notre atelier fonctionnera en mode dynamique (les commandes arrivent aléatoirement dans le temps et les

temps d'arrivée ne sont pas connus d'avance. Les cheminements et temps d'exécution des pièces dans l'atelier sont aussi aléatoires mais sont par contre déterminés à l'arrivée d'une commande à l'atelier. Notre atelier sera donc comme celui ci-dessous:




Fig 3.1
Atelier de sous-traitance

3.5 <u>HYPOTHÈSES ET RESTRICTIONS DE BASE</u>

Comme pour les recherches antérieures, diverses hypothèses sont nécessaires pour bien définir notre problème. Elles sont:

- une commande consiste en une série ordonnée d'opérations. Il n'y a pas d'assemblage
- il y a seulement une seule machine de chaque type et un type d'opération ne peut être exécuté que par un type de machine
- Les temps d'exécution, les dates d'exigibilité, l'ordre par lequel les machines sont visitées ainsi que d'autres paramètres sont déterminés lorsque la commande arrive à l'atelier et restent constants
- les temps de mise en route sont indépendants de l'ordre d'exécution des commandes
- pas d'interruption des opérations en cours
- une opération ne peut débuter avant que les opérations qui la précèdent dans la séquence soient terminées

- on ne tient pas compte des bris, horaires de travail, pauses etc.
- les inventaires de produits en cours sont permis
- les temps de transport entre deux machines sont considérés constants. On les ajoute au temps de traitement
- les ressources humaines, outils, fournitures etc. sont toujours disponibles et en quantité suffisante

En fait la seule différence par rapport aux études antérieures et que dans notre cas on permet qu'une machine exécute plusieurs pièces en même temps.

3.6 ORDONNANCEMENT DES MACHINES ORDINAIRES

Étant donné qu'on s'intéresse plus particulièrement à l'ordonnancement de la machine à traitement par lot, on effectuera l'ordonnancement des machines ordinaires selon la règle de temps d'exécution le plus court (SPT): cette règle offre de bons résultats pour plusieurs mesures de performance et elle est facile à implanter. De plus en conservant toujours la même règle pour les machines ordinaires, il nous sera plus facile de comparer les diverses méthodes ou règles utilisées pour ordonnancer les tâches sur la machine à traitement par lot.

Ultérieurement on pourrait s'interroger sur l'efficacité de la règle SPT pour les machines ordinaires lorsqu'on ajoute une machine à traitement par lot à l'atelier. Cependant, cela ne fera pas objet de ce travail.

3.7 <u>FACTEURS DISCRIMINANTS POUR LA MACHINE À TRAITEMENT PAR</u> LOT

Certaines caractéristiques de la machine à traitement par lot et de l'atelier où elle est utilisée peuvent avoir un impact assez important sur l'ordonnancement de la production. En voici la liste:

- Situation de la machine à traitement par lot dans le processus (amont ou aval).

 Dépendant du type d'atelier ou du type de machine à traitement par lot, les cheminements des diverses commandes peuvent inclure cette machine dans les premières machines visitées ou contrairement dans les dernières.
- Importance de la machine à traitement par lot par rapport aux machines ordinaires. La machine à traitement par lot représente-t-elle un goulot d'étranglement ?

- La machine à traitement par lot peut avoir un certain coût de fonctionnement. Il peut donc devenir indésirable de la faire fonctionner à faible capacité. Il peut être préférable d'attendre d'avoir plus de pièces avant de démarrer cette machine. Il faut donc faire une relation entre le coût de fonctionner à faible capacité et le coût d'attente.
- Temps d'exécution de la machine à traitement par lot par rapport aux machines ordinaires.
- Nombre de familles pièces. Étant donné que la machine à traitement par lot traite plusieurs pièces en même temps, il faut souvent un certain degré de similitude entre les pièces traitées en même temps. Les principaux facteurs déterminant les familles ont été mentionnés précédemment.
- Pièces avec temps d'attente maximum. Si certaines pièces après avoir été exécutées par la machine ordinaire précédant la machine à traitement par lot dans la séquence ne peuvent attendre plus qu'un certain temps avant d'être exécutées par cette dernière.
- Le temps de mise en route peut être dépendant de la séquence par laquelle les familles sont traitées. Il y a aussi le cas limite où le passage d'une famille à une autre est techniquement impossible.

Cette liste regroupe les principaux facteurs et cas qui peuvent subvenir dans l'industrie en ce qui a trait à la machine à traitement par lot. Cependant notre étude se concentrera beaucoup plus sur les premiers points étant donné que pour les deux derniers, il semble à priori qu'une planification globale de production sont préférable. On se contentera de prendre des décisions d'ordre tactique lors de cette étude.

3.8 CLASSIFICATION DES FACTEURS

Après avoir dressé la liste des principaux facteurs discriminants pour la machine à traitement par lot, il a été possible de les classer en deux catégories distinctes; contraintes de fonctionnement imposées par les produits ou par la machine à traitement par lot et la prépondérance de cette machine. On ne classe pas ici les deux derniers facteurs mentionnés précédemment puisqu'ils ne seront pas analysés. Les facteurs catégorisant la première classe sont:

- Contraintes de fonctionnement imposées par les produits ou par la machine à traitement par lot.
 - . Nombre de familles de pièces
 - . Coût de fonctionnement versus coût d'attente

Le nombre de familles de pièces varie en fonction des caractéristiques de la machine ou des produits. Si les tolérances ou caractéristiques des produits sont très exigeantes, il peut être difficile d'exécuter des pièces différentes en même temps. Si les coûts d'utilisation ou les temps d'exécution sont assez long, il peut être désavantageux de faire fonctionner la machine à traitement par lot à faible capacité.

Les facteurs catégorisant la deuxième classe sont:

- Prépondérance de la machine à traitement par lot.
 - . Situation dans le processus
 - . Importance de cette machine par rapport aux machines ordinaires
 - . Temps d'exécution de cette machine par rapport aux machines ordinaires

L'exemple le plus évident pour la prépondérance est le four à traitement thermique. Il peut se situer plus vers le début ou plus vers la fin dans le cheminement tout dépendant du type de procédé que l'on désire. De plus les temps d'exécution sont généralement longs car les traitements thermiques exigent fréquemment des taux de chauffage et de refroidissement lents pour donner aux pièces les caractéristiques désirées.

3.9 DÉCISIONS À PRENDRE LORS DE L'ORDONNANCEMENT

. Cas classique

Dans le cas où nous avons que des machines ordinaires, le problème d'ordonnancement de production est beaucoup plus simple. Lorsqu'une machine se libère, une décision se prend à savoir laquelle parmi les pièces en attente devant cette machine va être la prochaine à être traitée. Pour choisir une pièce, on utilise une de nombreuses règles de priorité qui nous permettra de viser certains objectifs de performance pour l'atelier. Les décisions sont du point de vue tactique seulement et l'atelier est représenté par un réseau de queues où les commandes circulent depuis leur arrivée jusqu'à leur terminaison.

. Avec une machine à traitement par lot

En ajoutant une machine à traitement par lot à l'atelier, la prise de décision n'est plus simpliste pour cette machine. On retrouve 3 décisions de niveau tactique à prendre. Elles sont:

1 - Quelle famille choisir?

Après avoir traité des pièces provenant d'une famille, de quelle famille va ton exécuter le prochain lot ? Pour ce faire, on devra analyser quelles sont les pièces en attente, le nombre ainsi que les paramètres de celles-ci.

2 - Parmi la famille choisie, quelle pièces formeront le lot ?

On considérera ici la capacité de la machine ainsi que les paramètres des pièces en attente.

3 - Est-il préférable d'attendre avant de démarrer la machine si elle n'est pas remplie à pleine capacité ?

Dans le cas où le temps d'exécution est assez long, il peut être coûteux de faire fonctionner la machine à traitement par lot à faible capacité.

3.10 OBJET DE L'ÉTUDE

Dans cette étude, on tentera de répondre aux trois questions de niveau tactique et de trouver les meilleures règles de priorité ou procédures pour la machine à traitement par lot en vue d'améliorer l'efficacité globale de l'atelier.

Il pourrait être possible que des décisions d'ordre stratégique améliore le rendement de la machine à traitement par lot et donc de l'atelier. Cependant cela requiert une différente approche du problème et pourrait être utile pour des cas plus spécifique. Nous nous concentrerons sur les 3 décisions d'ordre tactique.

CHAPITRE 4

ORDONNANCEMENT DE LA MACHINE À TRAITEMENT PAR LOT

4.1 INTRODUCTION

Tel que mentionné dans la section précédente, le problème d'ordonnancement de production dans un atelier de sous-traitance comportant une machine à traitement par lot est plus complexe. Les décisions du point de vue tactique sont moins directes que pour une machine ordinaire. On se doit de prendre des décisions sur les trois questions à savoir quelle famille choisir, quelle pièces dans cette famille et s'il est préférable d'attendre avant de faire partir la machine à traitement par lot. Ces trois décisions sont cruciales et ont un impact direct sur les performances de l'atelier.

4.2 <u>SCHÉMATISATION DE LA MACHINE À TRAITEMENT PAR LOT</u>

Les études antérieures qui ont analysé l'atelier de sous-traitance général considéraient l'atelier comme un réseau de queues (une par machine).

Voir figure.




Fig. 4.1

Atelier de sous-traitance général avec machines ordinaires seulement. Lorsqu'une machine se libère, le choix se fait parmi les pièces en attente

On pourrait schématiser notre machine à traitement par lot par la figure qui suit:




Fig. 4.2

Machine à traitement par lot

On aura une file d'attente par famille, des pièces en attente ou non pour chacune des familles et une capacité pour la machine. Cette capacité pourrait tout dépendant du type de machine être en terme de poids, surface, nombre, etc. Pour les besoins de notre étude, on fixera une capacité maximum de 10 pièces pouvant être traitées simultanément. On considère aussi qu'une pièce ne peut faire partie d'une seule famille et qu'un maximum de 5 familles peuvent exister pour cette machine. La raison pour laquelle on restreint le nombre de familles est pour nous assurer d'être capable de former des lots de grosseur raisonnable et non pas d'avoir une multitude de files d'attente comprenant seulement une, deux ou même aucune pièce en attente.

4.3 RÈGLES DE PRIORITÉ ÉTUDIÉES

Comme mentionné antérieurement, au point de vue tactique nous avons trois questions à résoudre. Comme pour les recherches qui ont été faites sur l'ordonnancement de production, on utilisera autant que possible des règles de priorité pour y répondre. Certaines de ces règles sont fréquemment utilisées dans la littérature, d'autres sont nouvelles étant donné les caractéristiques différentes de la machine à traitement par lot par rapport aux machines ordinaires.

On se limite aussi à n'étudier que quelques règles pour chacune des questions. Cela pour éviter d'avoir un nombre trop grand de combinaisons de règles. Les règles sont pour chacune des questions:

1 - Quelle famille choisir?

SPT: Choisir la famille qui a le temps de procédé le plus court.

. WORKLOAD: Choisir la famille qui a le plus de pièces en attente.

. RANDOM: au hasard

Ces 3 règles sont simples et faciles à implanter. D'autres règles qui tiennent compte des caractéristiques de chacune des pièces formant le lot sont envisageables. Par contre elles sont plus compliquées. Cette complication vient du fait que les pièces en attente pour une famille ne sont pas automatiquement celles qui formeraient le lot à être exécuté. Pour ce type de règles, il faudrait répondre premièrement à la question 2 pour savoir quelles pièces formeraient le lot si la famille était choisie. On analysera une règle de ce type.

. AVGDUEDATE: Choisir la famille dont la moyenne des dates d'exigibilité est la plus petite (pour éliminer le plus de retards possibles)

- Dans une famille, quelles pièces choisir pour former le lot ?
 Cette décision est nécessaire seulement si le nombre de pièces en attente est plus grand que la capacité de la machine à traitement par lot. Les règles étudiées sont:
 - DUEDATE: Choisir les pièces dont les dates d'exigibilité sont les plus rapprochées.
 - . SLACK: Cette méthode est une sorte de date d'exigibilité révisée.

 On définie le "SLACK" comme étant:

SLACK = Date d'exigibilité - somme des temps des opérations restantes - temps actuel

Somme des temps des opérations restantes

En effet, si une pièce a pris beaucoup de temps lors de l'exécution des opérations sur les machines précédant la machine à traitement par lot, le SLACK sera petit et forcera cette pièce à passer avant les autres et vice-versa.

- . RANDOM: Au hasard.
- 3 Est-il préférable d'attendre si la machine à traitement par lot n'est pas à pleine capacité?

On devra faire un compromis entre le coût d'attente (machine à traitement par lot libre) et le gain en production provenant d'une meilleure utilisation de la capacité de cette machine. L'attente donne du retard supplémentaire aux pièces mais par contre le coût unitaire d'utilisation diminue si la machine à traitement par lot fonctionne à plus grande capacité.

Cette question est plus difficile que les autres à répondre car on se doit de faire des prévisions sur les pièces qui vont arriver à la machine à traitement par lot dans un avenir rapproché. On utilisera pour ce faire le taux moyen d'arrivée des pièces par famille à cette machine étant donné que notre système va fonctionner en régime permanent et sera assez stable. Ce taux est le même pour chaque famille. La question est de savoir si la productivité de la machine à traitement par lot augmente en fonction du temps d'attente. Pour ce faire, nous avons élaboré 2 formules de productivité en fonction du temps, elles sont:

Nombre de pièces présentes + arrivées en fonction du temps d'attente

Prod. 1 =

Temps d'exécution + temps d'attente + coût fixe

La particularité de cette formule est qu'on y met un coût fixe au dénominateur. Ce coût peut représenter le coût de démarrer la machine. Il peut donc être préférable dans ce cas-ci de répartir ce coût sur plusieurs pièces. La détermination du coût fixe est libre à l'utilisateur.

Cette méthode met plus d'emphase sur le temps d'exécution d'une famille quelconque. En effet il semble à priori que plus le temps sera long, plus on exigera un grand nombre de pièces avant de démarrer la machine à traitement par lot. Le choix de α revient aussi à l'utilisateur.

Peut importe la méthode utilisée, on calculera la productivité de la machine en fonction du temps d'attente. Cela pourra nous donner des courbes comme sur la figure suivante:




Fig. 4.3
Productivité en fonction du temps d'attente

On démarrera la machine à traitement par lot si la valeur maximale se retrouve à l'ordonnée. Dans ce cas, la productivité de la machine est maximale si nous n'attendons pas. Par exemple, dans le cas 1 de la figure précédente, le départ sera immédiat. Dans le cas 2, il est préférable d'attendre car la productivité augmente si on attend une certaine période de temps.

Dans le cas où il est préférable d'attendre, on bloquera le départ de la machine à traitement par lot pour un petit intervalle de temps t. On recalculera par la suite les valeurs de productivité en fonction du temps. Si la valeur maximale se retrouve à l'ordonnée, on démarrera la machine, sinon on bloquera encore une fois le départ. On répétera cette procédure jusqu'à temps que la valeur maximale se retrouve à l'ordonnée. En dernier lieu, il faut remarquer que peut importe la formule de productivité utilisée, la somme des termes nombre de pièces présentes et arrivées en fonction du temps ne pourra jamais dépasser 10 (capacité de la machine) quelque soit le temps d'attente.

Il est bien sûr logique de penser que d'autres formules de productivité sont envisageables. Par exemple, on aurait pu ajouter un poids au temps d'attente du dénominateur due à l'incertitude de l'arrivée des pièces étant donné les phénomènes aléatoires qui peuvent se produire.

4.4 PRISE DE DÉCISIONS

Avant de mettre un lot de pièces dans la machine à traitement par lot et de la faire démarrer, il faut répondre aux trois questions mentionnées précédemment. Une difficulté qui survient est que les réponses sont interdépendantes. Dépendant de la situation dans laquelle on se retrouve et des règles de priorité étudiées, on peut-être appelé à répondre dans l'ordre 1-2-3 ou 2-1-3. Par exemple si on utilise la règle AVGDUEDATE pour choisir la famille, il est nécessaire de venir former le lot optimum pour chaque famille avant. Si par contre on utilise SPT, il n'est pas nécessaire de répondre à la question 2 en premier mais en réalité tous les cas peuvent être résolus selon l'ordre 2-1-3 même si parfois il serait plus simple ou direct d'utiliser l'ordre 1-2-3. Pour faciliter la programmation, il est préférable d'utiliser une méthode rigide s'appliquant à tous les cas. Les étapes sont les suivants:

Étape 1: Question 2

Pour chaque famille de pièces, former le lot optimum en utilisant une des règles de priorité. Pour chacun de ces lots, on lui attribue une valeur actuelle représentant son contenu.

Étape 2: Question 1

Choisir la meilleure famille en tenant compte des règles qui s'appliquent.

Étape 3: Question 3

Si le lot choisi peut remplir la machine à traitement par lot à pleine capacité, on n'a pas à considérer l'attente. À l'opposé, on estimera la productivité en fonction du temps pour la famille choisie pour déterminer si une attente pourrait être préférable.

CHAPITRE 5

PLAN D'EXPÉRIENCE

5.1 INTRODUCTION

Le problème d'ordonnancement avec une machine à traitement par lot nécessite plusieurs types de décisions: quelle famille de pièces choisir, quelles pièces parmi cette famille et exécuter ou attendre. Il nous semble donc préférable à priori de fixer certain paramètres et de limiter le nombre de combinaisons de règles à étudier. Cela nous permettra d'analyser plus en profondeur les performances de celles étudiées. De plus on pourrait envisager que les résultats obtenus pourront être généralisés à des cas similaires ayant des paramètres de base légèrement différents. Notre étude sera divisée en trois étapes majeures présentées en 5.2, 5.3 et 5.4. La section 5.5 présente les jeux de données utilisées par chacune des études et la section 5.6, les résultats produits à chaque simulation.

5.2 CHOIX DE LA FAMILLE ET DES PIÈCES SEULEMENT

Dans cette première étape, on ne s'occupera pas de savoir si une attente pourrait être préférable. On cherchera plutôt à obtenir des résultats de base qui nous permettront plus tard d'analyser les résultats des autres alternatives. Les combinaisons de règles de priorité étudiées sont les suivantes (la première est la règle qui permet de choisir les pièces parmi la famille et la seconde permet de choisir la famille):

. RANDOM-RANDOM:

Le choix des pièces et de la famille se font au hasard. On ne s'attend évidemment pas à de bons résultats avec cette combinaison. Elle nous servira de base de comparaison pour les autres combinaisons qui suivent.

DUEDATE-SPT:

On choisira la famille avec le temps d'exécution le plus court et choisirons les pièces qui ont les dates d'exigibilité les plus rapprochées. À priori cette règle semble pouvoir offrir de bons résultats. Cette combinaison semble avoir l'avantage de vouloir réduire le temps en atelier grâce à SPT et à respecter les dates d'exigibilité grâce à DUEDATE. Ce sont les deux critères qui ont été

le plus fréquemment utilisés lors des recherches antérieures.

DUEDATE-AVGDUEDATE: On choisit la famille dont la moyenne des dates

d'exigibilité est la plus petite et on choisit dans

cette famille les pièces qui ont les dates

d'exigibilité les plus rapprochées.

. DUEDATE-WORKLOAD:

On choisira la famille qui à le plus de pièces en attente. On choisira ensuite les pièces selon les dates d'exigibilité. Cette combinaison met l'emphase sur la productivité de la machine à traitement par lot. Elle devrait offrir des bons résultats car elle utilise au maximum la machine à traitement par lot, libérera le plus de pièces possibles aux autres machines de l'atelier, ce qui permettra éventuellement à ces pièces de quitter l'atelier dans de bons délais.

. SLACK-WORKLOAD:

On choisira la famille qui a le plus de pièces en attente. On choisira ensuite les pièces selon le SLACK. Cette règle offre les mêmes avantages que la précédente. Cependant le SLACK devrait

améliorer le respect des dates d'exigibilité car il est en effet une sorte de date d'exigibilité revisée en fonction du temps. Le désavantage de cette règle par rapport à la précédente est qu'elle est plus difficile à implanter et qu'elle pourra demander plus de temps d'exécution de la part de l'ordinateur.

5.3 POSITION DE LA MACHINE À TRAITEMENT PAR LOT

Dans ce cas-ci, on étudiera si le positionnement de la machine peut avoir un effet sur les performances de l'atelier. Pour ce faire on placera la machine vers la fin du cheminement de chacune des pièces. En plaçant la machine ainsi, on la rend plus critique car le choix de la famille et des pièces peuvent avoir un effet plus direct sur le respect des dates d'exigibilité. Les 2 décisions semblent devenir plus importantes.

Pour analyser l'effet d'un changement de positionnement sur les mesures de performances, on utilisera les 2 combinaisons de règles de priorité qui ont obtenu les meilleurs résultats dans la section précédente.

5.4 POLITIQUE D'ATTENTE POUR LA MACHINE À TRAITEMENT PAR LOT

L'objectif de cette analyse est de voir l'effet sur les performances globales de l'atelier d'avoir comme sous-objectif de maximiser la productivité de la machine à traitement par lot. Ce que l'on désire ici c'est d'avoir des lots de pièces de tailles importantes étant donné que pour certains types d'atelier le coût de fonctionnement de cette machine peut être élevé. À priori, il semble que les temps en atelier pourraient augmenter et les dates d'exigibilité être moins bien respectées étant donné les temps morts qu'il pourrait y avoir à cette machine.

Pour analyser l'effet de l'attente, on utilisera encore une fois les 2 meilleures combinaisons de règles de priorité obtenues dans la section 5.2.

5.5 PARAMÈTRES DES PIÈCES À EXÉCUTER

Compte tenu du nombre de combinaisons à simuler pour obtenir nos résultats, il est préférable de fixer d'avance certains paramètres pour conserver un nombre raisonable d'exécutions.

Le paramètre le plus important à faire varier lors de ces exécutions est le temps moyen de la machine à traitement par lot par rapports aux machines ordinaires. On aura 6 temps différents qui auront pour but de rendre cette machine

plus ou moins critique. On analysera les résultats des différentes combinaisons et vérifirons leur efficacité en fonction du temps de traitement de la machine à traitement par lot.

On fixera le nombre de familles de pièces à 5. Ce nombre nous apparait raisonable car il offre une assez grande diversité et nous permet de s'assurer que des lots de grosseur acceptable pourront être formés. De plus, le temps de traitement de chacune des familles sera différent et fixé en fonction du temps moyen de la machine à traitement par lot. Les temps seront de 50%, 75%, 100%, 125% et 150% de ce temps moyen.

Quant aux machines ordinaires, on assignera aux pièces un temps d'exécution provenant d'une distribution exponentielle avec moyenne de 1. La raison du choix de cette distribution est qu'elle est celle qui a été utilisée lors des recherches antérieures. De plus on s'assurera d'avoir un bon taux de congestion dans l'atelier, tournant autour de 90% pour la machines ordinaires comme cela a été le cas pour la majorité des recherches faites sur le sujet. Comme dit précédemment ces machines seront toutes ordonnancées selon la règle SPT, ce qui nous donnera une bonne base pour comparer nos diverses combinaisons.

Finalement, les dates d'exigibilité des pièces seront assignées de façon proportionnelle à la somme de leur temps d'exécution sur les 10 machines.

5.6 **STATISTIQUES**

Plusieurs statistiques seront compilées lors des exécutions. Les plus importantes sont:

- Temps en atelier global et pour chacune des familles.
- Écart exigibilité-terminaison global et pour chacune des familles.
- Grosseur des lots pour la machine à traitement par lot pour chacune des familles.
- Temps moyen d'attente des pièces à la machine à traitement par lot pour chacune des familles.
- Nombre de lots exécutés par la machine à traitement par lot pour chacune des familles.
- Nombre de pièces en retard et en avance (par rapport à la date d'exigibilité) pour chacune des familles.
- Utilisation de la machine à traitement par lot.

L'analyse de ces statistiques nous permettra de déterminer la méthode d'ordonnancement la plus efficace en ce qui à trait à la machine à traitement par lot.

CHAPITRE 6

PROGRAMMATION

6.1 INTRODUCTION

Notre problème est de trouver une méthode d'ordonnancement d'une machine à traitement par lot dans un atelier de sous-traitance. On sait d'avance qu'on ne peut trouver une solution optimale à ce problème étant donné que nous sommes dans un environnement dynamique. On veut plutôt étudier la moyenne à long terme des performances du système pour différentes politiques d'ordonnancement. Comme pour les études antérieures nous avons choisi d'utiliser un langage de simulation pour obtenir les résultats. Les prochaines sections décrivent les principaux aspects de la programmation.

6.2 CHOIX DU LANGAGE

Notre atelier a été programmé avec le langage SLAM II version 3.0 [19]. L'avantage de ce langage est qu'il est très flexible et permet une grande liberté au point de vue programmation. L'atelier sera représenté en utilisant les énoncés du

réseau SLAM et avec des sous-programmes Fortran qui soit améliorent l'efficacité de la programmation soit son degré de flexibilité. Consulter l'annexe pour les énoncés de programmation (pour la combinaison SLACK-WORKLOAD) et les dessins inclus en pochette pour le réseau. Le réseau représente le cheminement des entités (dans notre cas les pièces) dans l'atelier. On peut représenter la logique de programmation par la figure qui suit:




Fig. 6.1

Logique de programmation

6.3 ARRIVÉE DES COMMANDES

Comme pour les études antérieures, les temps inter-arrivée suivent une distribution exponentielle. On a fixé la moyenne à 1,1 parce que cela nous assurait un bon taux d'utilisation des machines de l'atelier ainsi qu'une stabilité des résultats. Les performances globales de l'atelier convergent assez rapidement vers une moyenne et n'ont pas de tendances ascendantes ou descendantes.

6.4 <u>ASSIGNATION DES ATTRIBUTS</u>

Chaque entité (pièce) qui circule dans le réseau transporte une série de valeurs qui lui sont propres. Ces valeurs sont appelées attributs dans le langage SLAM. La majorité de ces attributs sont assignés dès l'arrivée des pièces à l'atelier. Voici maintenant la description de ceux-ci:

- Les ATRIB(1) à ATRIB(10) désignent l'ordre par lequel les 10 machines seront visitées. Chacune des 10 machines n'est visitée qu'une seule fois.
- Les ATRB(11) à ATRIB(19) représentent les temps d'exécution sur les 9 machines ordinaires. Les temps suivent une distribution exponentielle de moyenne 1.0 et chaque pièce créée aura ses propres temps.

- L'ATRIB(20) représente le temps moyen de la machine à traitement par lot. On viendra changer la valeur de cet attribut pour rendre la machine à traitement par lot plus ou moins critique.
- L'ATRIB(21) est simplement un compteur qui nous permet de savoir combien de machines la pièce a visitées.
- L'ATRIB(22) nous aide à calculer le temps d'attente à la machine à traitement par lot. On assigne dans cet attribut le temps d'arrivée à la machine à traitement par lot.
- L'ATRIB(23) représente le temps d'arrivée de la pièce à l'atelier.
- L'ATRIB(24) représente la famille à laquelle la pièce fait partie. Nous avons 5 familles et chaque pièce à 20% de chance de faire partie de l'une d'elles.
- L'ATRIB(25) représente le temps d'exécution de chacune des familles sur la machine à traitement par lot. Le temps varie en fonction du temps moyen fixé antérieurement (ATRIB(20)).
- L'ATRIB(26) est la date d'exigibilité de la pièce. Elle est fixée de façon proportionelle à la somme des temps d'exécution.

- l'ATRIB(27) est utilisé lorsque les lots de chaque famille pouvant être traités par la machine à traitement par lot sont formés. Il représente la valeur de celui-ci.
- Les ATRIB(28) à ATRIB(32) permettent de regrouper les pièces d'une même famille dans un lot.
- L'ATRIB(33) permet de conserver tous les attributs de chacune des pièces qui ont formé le lot. Il est nécessaire car après le traitement, le lot sera séparé en pièces originales.
- L'ATRIB(34) est utilisée pour 2 combinaisons de règles de priorité. Il sert soit de nombre aléatoire pour la combinaison RANDOM-RANDOM ou il représente la somme des temps d'exécution restant pour une pièce. Cette dernière valeur est utilisée pour calculer le SLACK.
- L'ATRIB(35) représente pour chacune des pièces le temps d'attente à la machine à traitement par lot.
- L'ATRIB(36) représente le SLACK. Cette valeur est calculé à l'arrivée d'une pièce à la machine à traitement par lot.

6.5 SOUS-PROGRAMMES

Plusieurs sous-programmes Fortran ont été utilisés pour améliorer l'efficacité de la programmation. Voici maintenant leur description sommaire:

- L'ÉVÉNEMENT 1 permet de déterminer le cheminement de chacune des pièces. Il est déterminé à l'arrivée et chaque pièce visitera chacune des machine une seule fois selon un ordre aléatoire sauf dans le cas où l'on placera la machine à traitement par lot en aval.
- L'ÉVÉNEMENT 2 permet de diriger une pièce vers la prochaine machine qui doit être visitée d'après son cheminement.
- L'ÉVÉNEMENT 3 sert dans la modèlisation de la machine à traitement par lot. Étant donné que l'on forme un lot optimal pour chacune des familles et que l'on choisit par la suite qu'une seule famille, il est nécessaire après le traitement de la famille choisie, de remettre dans les files d'attente les pièces des familles non choisies.
- L'ÉVÉNEMENT 4 ne fait qu'ouvrir des GATES. Il est appelé après qu'un lot ait été traité, ce qui permet la formation de nouveaux lots. Dans le cas où l'on utilise la règle SLACK, cette valeur sera recalculée pour chacune des pièces étant donné qu'elle varie en fonction du temps.

- L'ÉVÉNEMENT 5 est utilisé lorsque l'on considère l'attente. S'il est préférable d'attendre on remettra en file d'attente les pièces des lots formés et on insérera un délai de 2 unités de temps avant de permettre la formation de nouveaux lots.
- L'ÉVÉNEMENT 6 est appelé après le délai prescrit dans l'événement 5. Il réinserte la machine à traitement par lot dans l'atelier ce qui permet d'appeler un autre sous-programme ALLOC(1) qui lui décide s'il est préférable d'attendre ou de traiter le lot immédiatement.
- L'ÉVÉNEMENT 7 ne fait que fermer les GATES, ce qui empêche la formation de nouveaux lots.
- USERF(1) représente le temps de traitement de la machine à traitement par lot. Étant donné qu'il varie en fonction des familles, on fait appel à cette fonction.
- ALLOC(1) permet de calculer la productivité en fonction du temps pour décider en faveur ou non du départ immédiat de la machine à traitement par lot.

Il est à noter que les 3 derniers ÉVÉNEMENTS et ALLOC(1) sont utilisés seulement lorsqu'on considère l'attente et non dans les autres cas.

6.6 FORMATION DES LOTS

Après qu'un lot ait été traité par la machine à traitement par lot, la formation de nouveaux lots optimaux pour chacune des familles débute. Les lots sont formés selon la règle de priorité utilisée, soit RANDOM, DUEDATE ou SLACK. La grosseur maximale de chacun des lots est de 10 (capacité de la machine). On conserve la grosseur de ces lots dans les variables XX(1), XX(2), XX(3), XX(4) et XX(5). Lorsque le lot optimum est formé on lui assigne une valeur globale qui dépend encore de la règle de priorité utilisée pour le choix de la famille soit RANDOM, WORKLOAD, SPT ou AVGDUEDATE. Chaque lot est ensuite dirigé vers la machine à traitement par lot qui est modélisé en RESOURCE ayant une capacité de 1. Les lots non choisis seront défaits et les pièces seront réinsérées en file d'attente pour permettre éventuellement la formation de nouveaux lots optimaux.

6.7 DURÉE DE SIMULATION

Nous désirons obtenir des performances à long-terme de l'atelier. Pour ce faire, nous avons introduit un nombre assez important de pièces dans l'atelier. En effet la simulation s'arrête lorsque la 10 000 ^{ième} pièce quitte l'atelier. Le temps total de simulation tourne autour de 11 000 unités de temps. Pour éliminer les résultats transitoires causés par le démarrage à vide de l'atelier, nous avons commencé à les

compiler qu'après 4 000 unités de temps. De plus, en faisant des rapports intermédiaires à chaque 1 000 unités de temps par la suite, on a constaté que les résultats étaient stables.

CHAPITRE 7

ANALYSE DES RÉSULTATS

7.1 INTRODUCTION

Dans ce chapitre, on analysera les diverses performances obtenues selon nos trois principales étapes élaborées lors du plan d'expérience. Premièrement, on analysera les résultats des combinaisons de règles qui nous permettent de choisir la famille à traiter et quelles pièces formeront le lot. Ensuite, on vérifiera si un changement de position de la machine à traitement par lot dans le cheminement a un effet sur les résultats obtenus lors de la première étape. Finalement, on analysera les avantages et inconvénients que peut nous apporter une politique d'attente pour la machine à traitement par lot.

7.2 ANALYSE DES COMBINAISONS DE RÈGLES


Nous avions proposé dans un chapitre antérieur 5 combinaisons de règles de priorité. Une d'entre elle, le RANDOM-RANDOM a pour objectif de servir principalement de base de comparaison pour les autres combinaisons. On pourra

apprécier directement l'effet sur les performances globales d'utiliser les règles logiques car la combinaison RANDOM-RANDOM revient en fait à utiliser aucune méthode d'ordonnancement et on peut facilement s'attendre à priori à de piètres résultats. Analysons maintenant les résultats de chacune des combinaisons.

7.2.1 RANDOM-RANDOM

Sur la figure 7.1 sont représentés les temps moyen en atelier (flow time) pour chacune des 5 familles en fonction du temps moyen de la machine à traitement par lot. On constate que plus le temps moyen de cette machine augmente plus il y a une divergence entre les temps en atelier des familles. Les positions des familles sont dues au hasard. L'augmentation de la variance du temps en atelier est due à l'augmentation du temps d'attente et de service sur la machine à traitement par lot qui sont très variables avec RANDOM-RANDOM par rapport au temps total en atelier qui comporte moins de variance. Une deuxième simulation utilisant un germe différent a donné des résultats passablement différents quant aux temps en atelier pour chaque famille. Cependant le temps moyen des 5 familles combinées est demeuré assez similaire. Nous avons aussi étudié un cas encore plus critique, i.e. fixer le temps moyen de la machine à traitement par lot à 11. Ce dernier cas a été trop critique et l'atelier n'était pas en mesure avec RANDOM-RANDOM d'avoir un taux de sortie des pièces équivalent au taux d'arrivée. L'atelier s'est donc congestionné assez rapidement.

Fig. 7.1
Temps en atelier avec RANDOM-RANDOM



Malgré les mauvais résultats de cette combinaison de règles, nous allons utiliser les performances moyennes obtenues pour comparer les autres combinaisons étudiées.

7.2.2 DUEDATE-SPT

Contrairement à ce que l'on avait espéré, cette combinaison s'est avérée totalement inefficace. La raison est pourtant fort simple. Notre machine à traitement par lot telle que nous l'avons modélisée est fortement utilisée. Il y a constamment des pièces en attente devant elle. La règle SPT a pour but de choisir la famille ayant le temps d'exécution le plus court. Les familles ayant des temps de traitement longs ne sont presque jamais choisies ou très rarement. Leur file d'attente se sont donc constamment allongées alors que les familles ayant de petits temps ont toujours eu de très faibles files d'attente.

Cette combinaison est donc inadéquate pour une machine à traitement par lot comme la nôtre même si dans les recherches antérieures, SPT a constamment offert des bons résultats par des machines dites ordinaires.

7.2.3 DUEDATE-AVGDUEDATE, DUEDATE-WORKLOAD ET SLACK-WORKLOAD

Les trois combinaisons ont offert des performances très supérieures par rapport à la combinaison RANDOM-RANDOM. Nous allons maintenant analyser leurs performances en fonction de plusieurs critères souvent utilisés en ordonnancement de production.


- Temps en atelier (flow time)


La figure 7.2 représente le temps moyen en atelier en fonction du temps moyen de la machine à traitement par lot. On constate que les combinaisons DUEDATE-WORKLOAD ET SLACK-WORKLOAD offrent des résultats presqu'identiques (les deux courbes sont superposées sur le graphique). La combinaison DUEDATE-AVGDUEDATE présente des résultats un peu moins bons. Les temps en atelier sont supérieurs d'environ 10%.

- Écart exigibilité terminaison (lateness)

Le respect des dates d'exigibilité est un critère important pour un atelier de sous-traitance car le non respect de celles-ci peut parfois occasionner des pénalités.

Fig 7.2 Temps en atelier






La figure 7.3 représente l'écart exigibilité-terminaison en fonction du temps moyen de la machine à traitement par lot. Nous retrouvons des résultats similaires à ceux obtenus pour le temps en atelier. Les combinaisons DUEDATE-WORKLOAD et SLACK-WORKLOAD offrent des performances très proches l'une de l'autre et la combinaison DUEDATE-AVGDUEDATE produit des écarts légèrement supérieurs.

On peut expliquer les résultats des deux premières combinaisons mentionnées ci-dessus par le fait qu'elles visent à optimiser la productivité de la machine à traitement par lot en favorisant les familles ayant de longues files d'attente. Cela permet de libérer plus de pièces par la suite à l'atelier.

- Pourcentage de pièces en retard

Comme dit précédemment le respect des dates d'exigibilité est un critère important. Cependant l'écart exigibilité-terminaison n'indique pas tout. Il est bien d'avoir un écart faible (le plus négatif possible), mais on doit cependant vérifier le nombre de pièces qui sont terminées en retard par rapport à la date d'exigibilité prescrite.





La figure 7.4 représente le pourcentage de pièces en retard par rapport au temps moyen de la machine à traitement par lot. On constate ici que la combinaison SLACK-WORKLOAD performe mieux que DUEDATE-WORKLOAD lorsque le temps moyen de traitement est élevé. Le SLACK étant une sorte de date d'exigibilité revisée, certaines pièces peuvent devenir beaucoup plus critiques que d'autres. Le SLACK augmentera donc leur priorité et forcera ces pièces à être traitées en premier.

Coût d'utilisation de la machine à traitement par lot

Ces trois premiers critères sont ceux le plus couramment utilisés dans les ateliers de sous-traitance. Notre cas est légèrement différent. La machine à traitement par lot peut avoir un coût de fonctionnement très élevé et il peut être non économique de traiter de petits lots. Un critère de performance supplémentaire à considérer dans ce cas est le nombre de lots traités. On constate à la figure 7.5 que le nombre de lots traités diminue à mesure que le temps moyen de traitement augmente. Cela s'explique que plus le temps est long, plus les files d'attente peuvent s'allonger. On a donc moins de lots mais ils sont par contre plus gros. On constate une plus grande différence en terme de lots traités lorsque le temps moyen de traitement est faible. Étant donné que la combinaison DUEDATE - AVGDUDATE ne tient pas compte intrinsèquement de la grosseur des lots, on peut logiquement s'attendre à ce qu'elle nécessite plus de lots à traiter par rapport aux règles DUEDATE - WORKLOAD et SLACK - WORKLOAD qui choisireront les

Fig. 7.4
Pourcentage de pièces en retard








Fig. 7.5 Nombre de lots traités





files d'attente ayant le plus de pièces, ce qui permet éventuellement de traiter l'ensemble des pièces en un plus petit nombre de lots.

Critères de performances secondaires

En plus d'analyser les performances globales de l'atelier, on peut regarder plus en détail s'il y a une divergence entre les performances des cinq familles. Le tableau 7.1 présente les résultats des diverses familles qui ont été obtenus en utilisant la combinaison SLACK-WORKLOAD et avec un temps moyen de 10 pour la machine à traitement par lot. On constate que les résultats sont similaires d'une famille à l'autre. Le temps en atelier varie quelque peu, cependant cela est logique étant donné que le temps de traitement sur la machine à traitement par lot varie d'une famille à l'autre. Finalement mentionnons que dans tous les cas analysés jusqu'à présent, la machine à traitement par lot était constamment en utilisation.

	F	Familles de pièces					
	1	2	3	4	5		
Temps en atelier	75,2	72,1	72,8	78,7	68,9		
Écart exigibilité- terminaison	4,0	5,6	4,7	5,4	4,3		
Grosseur des lots	8,9	9,0	9,1	9,0	9,0		
Attente moyenne à machine à traitement par lot	27,3	27,6	26,7	28,2	27,6		
Nombre de lots traités	141	142	150	138	141		
Nombre de pièces en retard	666	678	764	652	703		
Nombre de pièces traitées	597	592	598	589	571		

Tableau 7.1

Performances par familles de pièces selon DUEDATE-WORKLOAD

7.3 POSITION EN AVAL DE LA MACHINE À TRAITEMENT PAR LOT

On a voulu étudier si le positionnement de la machine à traitement par lot en aval avait un effet sur les performances des combinaisons. Pour ce faire nous avons pris les deux meilleures combinaisons de la section précédente soient, DUEDATE-WORKLOAD et SLACK-WORKLOAD et avons placé la dite machine

en 8^{ième} position du cheminement pour chaque pièce, les autres machines étant visitées aléatoirement. Nous avons considéré que 3 temps moyens différents; 9, 10 et 11. Tout cela ayant pour but de rendre la machine à traitement par lot la plus critique possible.

Le tableau 7.2 compare les résultats obtenus à la section précédente avec ceux obtenus en plaçant la machine en 8^{ième} place. On constate que les résultats sont très similaires, ce qui nous laisse croire qu'une position prédéterminée de la machine à traitement par lot n'a pas d'effet direct sur les performances de ces deux combinaisons.

7.4 POLITIQUE D'ATTENTE

Dans les cas où les coûts de fonctionnement de la machine à traitement par lot sont élevés, il peut être indésirable de la faire fonctionner à faible capacité. Il peut s'avérer préférable d'attendre pour permettre à des pièces d'arriver à cette machine pour former de plus gros lots même si certaines mesures de performance peuvent en sourffrir, tel le temps en atelier, l'écart exigibilité-terminaison etc.

Dans les exécutions précédentes, on a pu constater que le taux de remplissage de la machine variait en fonction du temps moyen de traitement. Le tableau 7.3 résume les taux:

Combinaison	Combinaison		Temps	itement	
		cas	9	10	11
	Temps en atelier	1 2	67 66,7	73,2 72,5	114 112,3
DUEDATE- WORKLOAD	Écart exigibilité terminaison	1 2	-5,5 -0,9	4,6 3,9	44,4 42,7
WORKLOAD	% de pièces en retard	1 2	41,4 40,7	49,2 48,4	86,6 87,6
	Nombre de lots traités	1 2	788 792	711 710	651 649
	Temps en atlier	1 2	67,3 66,7	73 , 5 72,1	113,6 113,9
SLACK- WORKLOAD	Écart exigibilité terminaison	1 2	-34 -0,9	4,9 3,5	44 44,3
	% de pièces en retard	1 2	40,1 40,0	46 44,8	50,4 50,2
	nombre de lots traités	1 2	792 789	712 711	651 651

^{1:}

Tableau 7.2 Comparaison des performances avec machine à traitement par lot en $8^{\text{ième}}$ position

Résultats obtenus antérieurement Machine à traitement par lot fixée en 8^{ième} position

Temps de traitement moyen	Taux de remplissage
6 7	53 % 63 %
8	72 %
10	80 % 90 %
11	> 99 %

Tableau 7.3

Taux de remplissage en fonction du temps de traitement moyen

On analysera l'effet de l'attente pour les temps moyen 6, 7, 8, et 9 seulement étant donné que pour les 2 derniers temps, la machine est déjà fortement utilisée et qu'une attente n'améliorera pas les résultats.

Tel que mentionné au chapitre 4 (pages 41 et 42), on utilisera 2 méthodes différentes; une basée sur un coût fixe de traitement (Prod 1) et une autre basée sur le temps d'exécution de la famille en tant que telle (Prod 2). Les résultats de la première méthode sont présentés dans le tableau 7.4. Pour les besoins de la cause on a fixé le coût à 20. Quoique la fixation du coût soit libre à l'utilisateur, nous avons décidé de fixer le coût à 20. Ce coût nous assure que les lots formés seront toujours de grosseur raisonnable (minimum de 5 pièces). Un coût plus élevé créera des lots plus gros et un coût faible permettra des petits lots. Les résultats sont pour la combinaison DUEDATE-WORKLOAD. On constate avec cette méthode, que nous n'avons qu'une diminution sensible du nombre de lots traités et que cette diminution est très faible lorsque le temps moyen est de 8 ou 9. En somme les résultats sont un peu décevants.

		Temps moyen de traitement				
2	cas	6	7	8	9	
Temps en atelier	1	55,7	59,1	63,1	67	
	2	57,3	61	63,6	68,2	
Écart exigibilité-	1	-8,9	-6,5	-3,5	-5,5	
terminaison	2	-7,4	-4,7	-2,9	-0,6	
% de pièces en retard	1	25,9	30,4	36	41,4	
	2	29,7	33,6	37,2	42,5	
Nombre de lots traités	1	1185	1012	887	788	
	2	1024	949	855	773	
% d'utilisation de la machine	1 2	100 86	100 92,6	100 95,8	100 97,3	

^{1:} sans attente

Tableau 7.4

Comparaison des résultats de la combinaison DUEDATE-WORKLOAD en utilisant la formule Prod 1

Nous allons maintenant analyser la 2^{ieme} méthode (Prod 2). Le paramètre α sera fixé à 20. Comme pour la situation précédente, un α de 20 nous assure d'avoir des lots de grosseur raisonnable. On a obtenu les résultats pour des combinaisons DUEDATE-WORKLOAD et SLACK-WORKLOAD. Ils sont résumés au tableau 7.5.

^{2:} avec attente

On constate une nette diminution du coût en terme de lots traités et de pourcentage d'utilisation de la machine. Par contre le temps en atelier sont moins bons et les dates d'exigibilité moins bien respectées. Il semble que lorsque le temps moyen de traitement est faible 6 ou 7, l'attente devient favorable étant donné que le nombre de lots traités diminue d'environ 25 % alors que les temps en atelier n'augmentent que de 10 % environ. On ne peut que faire cependant des analyses qualitatives lorsque l'on considère l'attente car nous ne connaissons pas le coût réel de fonctionnement de l'atelier. On sait cependant que la deuxième méthode (Prod 2) est plus efficace que la première. Une dernière caractéristique de cette méthode est que la grosseur moyenne des lots varie proportionnellement avec le temps de traitement. Cela à notre point de vue est un avantage.

Combinaison			Temps moyen de traitement			
		cas	6	7	8	9
	Temps en atelier	1 2	55,7 63,7	59,1 66,9	63,1 71,6	67 74,4
DUEDATE- WORKLOAD	Écart exigibilité terminaison	1 2	-8,9 -,85	-6,5 1,3	-3,5 5,0	-5,5 6,8
	% de pièces en retard	1 2	25,9 40,4	30,4 43,4	36 48,4	41,4 51,9
	Nombres de lots traités	1 2	1185 789	1012 756	887 698	788 676
	% d'utilisation de la machine	1 2	100 64,5	100 73,0	100 77,2	100 84,5
	Temps en atelier	1 2	55,8 62,4	59,4 65,9	62,7 71,6	67,3 73,8
SLACK-	Écart exigibilité terminaison	1 2	-8,8 -1,3	-6,2 0,3	-3,4 4,9	-3,4 6,2
WORKLOAD	% de pièces en retard	1 2	26,3 39,7	31 42,1	35,6 47,2	40,1 47,2
	Nombre de lots traités	1 2	1187 798	1017 752	890 700	792 679
	% d'utilisation de la machine	1 2	100 65,4	100 72,6	100 77,2	100 84,7

^{1:} sans attente

Tableau 7.5

Comparaison des résultats des combinaisons DUEDATE - WORKLOAD et SLACK - WORKLOAD en considérant l'attente selon Prod 2

^{2:} avec attente

7.5 RECOMMANDATIONS

Premièrement en ce qui a trait aux combinaisons de règles de priorité, deux d'entre elles se sont avérées supérieures: DUEDATE-WORKLOAD et SLACK-WORKLOAD. Cependant la deuxième a été supérieure à la première en ce qui a trait au pourcentage de pièces en retard lorsque le temps moyen de la machine à traitement par lot était long (9, 10, 11). Quoique le SLACK soit un peu plus difficile à calculer, il s'est avéré peu coûteux en terme de temps d'ordinateur. Notre recommandation est donc d'utiliser la combinaison SLACK-WORKLOAD peu importe le temps moyen de traitement de la machine à traitement par lot. Cette combinaison à l'avantage de vouloir maximiser la productivité de la machine à traitement par lot et en même temps tient compte d'une date d'exigibilité revisée, ce qui permet de mieux respecter les dates prescrites par les donneurs d'ordres.

On a pu aussi voir lors de la deuxième partie que le positionnement de la machine à traitement par lot en aval ne modifiait pas les résultats obtenus dans la première partie. Les 2 combinaisons sont donc assez stables et peuvent être utilisées semble-t-il peu importe où cette machine est positionnée.

En ce qui concerne l'attente, il nous est impossible de faire une évaluation quantitative réelle de ses coûts et bénéfices. On a par contre vu que la deuxième approche (Prod 2) peut réduire substantiellement le nombre total de lots traités. Dans le cas où le coût d'utilisation de cette machine est très élevé, cette approche

peut s'avérer justifiable. Nous croyons avoir atteint notre but en ce qui concerne l'attente en élaborant une méthode où l'utilisateur peut changer facilement un paramètre qui permet de représenter le type de machine qu'il a à sa disposition. La méthode proposée est donc assez générale.

CONCLUSION

Notre étude s'est voulue d'être une première approche au problème d'ordonnancement de la production sur commande d'un atelier comprenant une machine à traitement par lot. On a pu démontrer qu'un choix judicieux de règles de priorité pouvait améliorer les performances à long terme de l'atelier. Il s'est avéré qu'une combinaison considérant en même temps la productivité de la machine à traitement par lot ainsi qu'une certaine date d'exigibilité modifiée offrait d'excellents résultats. On a pu aussi démontrer qu'il était possible d'avoir comme objectif secondaire de diminuer le coût total de fonctionnement de cette machine en étant plus flexible en ce qui a trait au temps en atelier ainsi que par rapport aux dates d'exigibilité.

Nous avons restreint aussi le nombre de paramètres tels le nombre de familles de pièces, les temps de traitement, etc. Nous avons fait cela dans le but d'avoir un nombre raisonnable de situations à analyser et pour obtenir des résultats qu'on pourrait appeler de base.

Des études ultérieures pourraient analyser d'autres variantes de paramètres et même introduire certaines autres contraintes comme par exemple avoir des temps de mise en route dépendents de la séquence par laquelle les familles sont exécutées par la machine à traitement par lot.

Les décisions que nous avons prises pour ordonnancer la machine à traitement par lot sont d'ordre tactique. Il pourrait être intéressant d'étudier si une planification globale de production dans l'atelier de sous-traitance en vue d'optimiser la productivité de la machine à traitement par lot pourrait être bénéfique. Par exemple, on pourrait décider à priori d'un ordre sur lequel les familles seraient traitées. On pourrait aussi assigner différentes priorités aux pièces qui entrent dans l'atelier, ainsi que sur les machines en amont pour tenter de synchroniser la machine à traitement par lot. Cela demande cependant une approche différente du problème et est aussi beaucoup plus difficile.

BIBLIOGRAPHIE

- 1 Centre National de la sous-traitance. Charte de la sous-traitance. 11, Avenue
 Hoche, 75 382 Paris, Cedex 08.
- Baker, Kenneth R. Introduction to Sequencing and Scheduling. John Wiley
 & Sons Inc. Toronto, 1974, 305 p.
- 3 Conway, R.W., Maxwell, W.L., Miller, L.W. Theory of Scheduling. Addison-Wesley, Ontario, 1967, 294 p.
- 4 Hax, Arnoldo, C., Candea Dan. Production and Inventory Management.

 Prentica-Hall inc, New Jersey 1984, 513 p.
- 5 Blazewicz, J. Selected Topics in Scheduling Theory. Annals of Discrete Mathematics, 1987, p.1-60.
- 6 French, S. Sequencing and Scheduling, Wiley, New York, 1982.
- 7 Lawler, E.L. Recent Results in the Theory of Machine Scheduling, in A. Backem, M.Grotschel, B. Korte (eds.), Math. Programming: The State of the Art, Springer, 1982, p.202-234.

- 8 Lawler, E.L., Lenstra, J.K. and Rinnooy Kan, A.H.G. Recent Developments in Deterministic Sequencing: A Survey in: Deterministic and Stochastic Scheduling, M.A.H. Dempster et al. (eds.), Dordrect, 1982, p.35-73.
- 9 Lenstra, J.K. and Rinnooy Kan, A.H.G. Sequencing and Scheduling, in: M. OhEigeartaigh, J.K. Lenstra, A.H.G. Rinnooy Kan (eds.), Combinatorial Optimization: Annotated Bibliographies J. Wiley, Chichester, 1985, p.164-189.
- 10- Rinnooy Kan, A.H.G. Machine Scheduling Problems Classification Complexity and Computations, Nijhoff, The Hague, 1976.
- 11- Carlier, J. and Pinson, E. An Algorithm for solving the Job Shop Problem,
 Management Science, vol. 35, no. 2, 1989, p.164-176.
- 12- Pinedo, M. and Schrage, L. Stochastic Shop Scheduling: A Survey, in:

 Deterministic and Stochastic Scheduling, M.A.H. Dempster et al.

 (eds.), Dordrecht, 1982, p.181-196.
- Blackstone, J.H., Phillips, D.T. and Hogg G.L. A state-of-the-art survey of dispatching rules for manufacturing job shop operations, International Journal of Production Research, vol. 20, no. 1, 1982, p.27-45.

- Panwalkar, S.S., Iskander, Wajik. A Survey of Scheduling Rules. Operations
 Research, vol. 25, no 1, January February 1977. p.45-61.
- 15 Nanot, Y.R. An Experimental Investigation and Comparative Evaluation of Priority Disciplines in Job Shop Like Queueing Networks Ph.D dissertation, UCLA, 1963.
- 16 Maxwell, W.L., Mehra, M. Multiple-Factor Rules for Sequencing with Assembly Constraints. Naval Research Logistics Quarterly, Vol. 15 No 2, June 1968, p. 241-254.
- 17 Neimeier, H.A., An Investigation of Alternative Routing in a Job Shop. Unpublished master's thesis, Cornell University, Ithaca, N.Y. June 1967.
- Wayson, R.D. The Effets of Alternative Machines on two Priority Dispatching Disciplines in the General Job Shop. Master's Thesis, Cornell University, Ythaca, N.Y., February 1965.
- 19 Pritsker, Alan B. Simulation and SLAM II. Systems Publishing Corporation,
 West Lafayette, 1986. p. 839.

ANNEXE

				12 ·	
LEVEL 2.3.0 (MAR 19301	VS FORTRAN	SEP 06, 1988	11:06:25	
REQUESTED OPT	IONS (EXECUTE)	LANGLVL(66)			
OPTIONS IN EF		CMAP NOXREF NOGOSTMT N) NOSXM NOVECTOR IL LANGLVL(66) NOFIPS	TRIUL MULE 21 MUNC 1	M OBJECT FIXED TRMA NOICA NODIRECTIVE N L(NONE) NAME(MAIN!	"LG SRCFLG NOSYM NORE NODBCS NOSAA LINECDUNTIAO)
IF DO ISM	ss1				
1 2 3 4 5 6	DIMENS COMMON 1 • NORDR COMMON	ON NSET(25000) /SCOMI/ATRIB(100),DD NPRNT,NNRUN,NNSET,N 0SET(25000) ENCE(NSET(1),OSET(1	(1 <u>00), DDL(100), DTN</u> (TAPE, SS(100), SSL(10	3U II MEA METER NA	
	######################################	ДМ			
271T2TT2	SOUPCE STATEM	IENTS = 11 . PROGRAM	SIZE = 1064 BYTES+	PROGRAM NAME = MA	IN PAGE: 1.
STATISTICS	NO DIAGNOST: De compilation	CS GENERATED.	/		
					÷
= +					
		н			18 2
	46				

.

.

LEVEL 2.	3.0 ()	148	1986) VS FORTRAN SEP 06, 1988 11:06:25
OPTIONS	IN 556	ECT:	MOLIST NOMAP NOXREF NOGOSTMT NODECK SOURCE TERM OBJECT FIXED TRMFLG SRCFLG NOSYM NO SOUMP(ISM) NOSXM NOVECTOR ILIDIM) NOTEST NODC NOICA NODIRECTIVE NODBCS NOSAA OPT(0) LANGLVL(66) NOFIPS FLAG(I) AUTODBL(NONE) NAME(MAIN) LINECOUNT(60)
IF 00	150	٠	UPICO) LANGLVE(66) NUPIPS FLAG(1) AUTODBE(NONE) NAME(MAIN) LINECOUNT(60)
	1		SUBROUTING EVENT(I)
	2		COMMON/SCOMI/ATRIB(100)+DD(100)+DDL(100)+DTNOW+II+MFA+MSTOP+NCLNR 1+NCRDR+NPRNT+NNRUN+NNSET+NTAPE+SS(100)+SSL(100)+TNEXT+TNOW+XX(100) SIMENSION M(10)+ M(10)+ A(45)+ NSET(1)
	4 5 5		COMNON (SET(1) SOUIVALENCE (NSET(1), OSET(1)) SO TO (1,30,300,400),I
	7	1	33 16 1=1,16 M(1)=1
i		10	CONTINUE T=1.1
7	i i i		K=10 00 20 1=1,10
1 1 1	13 14 15		J=UNFRM(0.1,T,1) \$10 N(I) = M(J) M(J) = M(K)
1	15		M(K)=N(I)
į	17 1º		T = T - O • 1 K = X - 1
··- ·· · · · · · · · · · · · · · · · ·	<u>j</u> o	2:)	ATRIB([)=N(I) CONTINUE
	21 22 23	3.5	RETURN TE(ATRIB(?1).E0.1.)GO TO 40
	<u>5</u> .3		IF(4TR[8(21).EQ.2.)GD TO 60
	2.5		IF(ATRIB(21).E0.3.)GO TO 80 IF(ATRIB(21).E0.4.)GD TO 100
	26 27		IF(ATRIB(21).EQ.5.)GO TO 120 IF(ATRIB(21).FQ.6.)GO TO 140
	53		
	30		ŤF(ATRIB(2Ĭ)•EQ•9•)GO TO 200_
	31 32 33		IF(ATRIB(21).EQ.10.)GO TO 220 JF(ATRIB(21).EQ.11.)GO TO 240
	33 34	40	IF(ATRIB(1).E0.1.)GO TO 245 IF(ATRIB(1).E0.2.)GO TO 250
	35		IF(ATRIB(1), EQ. 3.)GO TO 255 IF(ATRIB(1), EQ. 4.)GO TO 269
	37		IE(ATRIB(1).EQ.5.)GO TO 265
	3.8 3.9		IF(ATRIB(1).E0.6.)GO TO 270 IF(ATRIB(1).E0.7.)GO TO 275
	40 4]		IF(ATRIB(1).EQ.8.)GO TO 280 IF(ATRIB(1).EQ.9.)GO TO 285
	42		IF(ATRIB(1).EQ.10.)GD TD 290
	43	£3	L5(ATRIB(2).E0.1.)GD TO 245 IF(ATRIB(2).E0.2.)GD TO 250
	45 46		IF(ATRIB(2).E0.3.)GO TO 255 IF(ATRIB(2).E0.4.)GO TO 260
	4.7_ 4.9		IF (ATRIB(2).F0.5.160 TO 265 IF (ATRIB(2).F0.6.160 TO 270
	4 9		1F(ATRIP(2).E0.7.160 TO 275
	50 51		IF(ATRIA(2).50.9.)60 TO 280 TELATOTALAL ED 9.160 TO 295

EVEL 2.3.0	(MAR	1983)	VS FORTRAN	SEP 06, 1968	11:06:25	NAME: EVENT
IF DO IS	N O.		. 2			
				•••••	• • • • • • 6 •	••••••
	3 30	[F(ATRIB(2	• 50 • 10 • 160 TO 290			
5	1.	IF(ATRIB(3	• EQ = 1 •) GD TO 245			
	5	15(A)2(3	1.E0.3.160 TO 255			
5	5	エヒしみしごしゅしる	1 - FO - 4 - 1 GD TO 260			
Ś	3	IF(ATRÍB(3 IF(ATRÍB(3	• EO • 5 • GO TO 265	9		
5	a	I ME LOCK TRACA	1. FO. 7 100 TO 376			
	ຸ	1 - LA E P C 3	LAFOLBALON TO DAC			
ი 6	2	1 F (A I R I B (3	L.FO.9.160 TO 295			
5	2 100	IF(ATRIB(3	• E0•10•160 TO 290 • E0•1•160 TO 245			
· á	4	1 E LA / M I D (4))•E0•2•1GD TD 250=			
	5	LE(ATRIB(4	1.50.3.160 TO 255			
<u>-</u>	6 7	IF(ATRIBLA	- EQ-4-1GD TD 260			
5	3	IF (ATRIBLA	EQ.5.)00 TO 265			
<u>6</u>	9	I F CATRIBLA	La.E.O.a.7.a.1.E.O. T.O. 2.75			
7	0	LE CATRIBLA	L. F.O. 8 . 160 TO 280	28		
		IF(ATRIB(4	• EQ • 9 • 160 TO 285 • EQ • 10 • 160 TO 290			
7	2 3 120	1 15 15 15 15 (5)	1.EQ.1.160 TO 245			
7	4 5	15 (A1R 18 (S	1.EO 2 100 TO 260 .	/		
	5	IF(ATRIBLE	(<u>• [0.3.) GD TD 255</u>			
7	7	IFIATRIB(5 IF(ATRIB(5	1. FO. 5. 1CO TO 265			
	9	IF(ATRIB(5	1. FQ. 6. 160 TO 270			-
	0		1.FQ.7.1GN TN 275			
	1	IFIATRIB(5	.EQ.8.)GO TO 280 .EQ.9.)GO TO 285			
Š	2 3 140	LETATRIBLE	L.EO.10.160 TO 294	2		
	3140	! IF CATRIBLE	1.FO.1.160 TO 245			
	5	I E LATRIBLE) • F O • 2 •) G O T O 25 O -		-	
	6	IF(ATRIB(6 IF(ATRIB(6	-EQ-3-)GO TO 255 -EQ-4-)GO TO 260			
	7	IFIATRIBI6	• EQ•5•)GO TO 265			
	9	IF(ATRIB(6	FO.6.) GO TO 270			
	0	IF(ATRIB(6	• <u>E9•7•</u>) GD TD 275			
á		IF(ATRIB(6)	•EQ•8•)GD TO 280 <u>•EQ•9•]GD TO</u> 285			
9		IF(ATRIB(6)	• FQ • 10 • 1 GD TD 290			
à	3 160	LECATRIB(7)	• FO. 1. 160 TO 245			
Q.		IF(ATRIBLE	• E0 • 2 •) GO TO 250			
. 9		IFLATRIBL7	• EQ. 4 •) GD TO 260			
9		I E CATRIB(7)	• <u>EQ•5•)60 TO 265</u>			
	ġ o	IF(ATRIBL7 IF(ATRIBL7	• EQ•6•)GO TO 270 •• EQ•7•)GD TO 275			
10	0	1 E (A R B (7)	• FQ • 8 • 1 GO TO 280			
10		1F(A1R19(7)	_EO_9_1GO TO 295			
10	$\frac{2}{3}$ 130	1 F LATS 1 B [7 '	.E0.10.160 TO 290			
10		IF(ATRIB(8)	• EQ. 1 • 160 TO 245			
îõ	5	IF CATRIB(S)	• EQ•3•)GO TO 255			
1.0		IF(ATRIB(8)	•EQ•4•10D TO 260			
1.3	ſ	IF(ATRIB(B)	• EQ • 5 •), GO TO 265	27		38

Professional Company

LEVEL 2.	3.0 (MAR	196	3) VS FORTRAN SEP 06, 1988 11:06:25 NAME:EVENT	
IF OO	ISN: :		NAME EVENI	
· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	108	- i	l	
	109 -		IF(ATRIB(8).EQ.6.)GD TO 27C	
	110 111		15141818181 BO 2 160 TO 204	
	1 1 2		IF(ATRIB(8) • 60-10 •)60 TO 285 IF(ATRIB(8) • 60-10 •)60 TO 290	
	113 2 114		1	
	_1 1.5		IF(ATRIB(9).E0.2.)60 TO 250 IF(ATRIB(9).E0.3.)60 TO 255	
	116 117		! T LA ' K 3 9 - E () . 4 1 C () T C 3 4 A	
	119		IF(ATRIB(9).E0.5.)GO TO 265 IF(ATRIB(9).E0.6.)GO TO 270	
	119		1610; KIRIAI EO 7 100 TO 336	
	121		IF(ATRIB(9).E0.8.)GO TO 280 IF(ATRIB(9).E0.9.)GO TO 285	
	122		IF(ATRIB(9).E0.10.160 TO 290 IF(ATRIB(10).E0.1.)60 TO 245	
	124	J 5	IF(ATRIB(10).E0.3.)GO TO 250 IF(ATRIB(10).E0.3.)GO TO 255	
	125 126		IF(ATRIB(10).ED.3.)CO TO 255	
	127		IF(ATRIB(10).EQ.4.)GO TO 260 IF(ATRIB(10).EQ.5.)GO TO 265	
	126 129		TE(ATRIB(10).E0.6.)GO TO 270	
	130		!!!(A \\\\\).E0.8.100 TO 200	
	_1_3_1		IF(ATRIB(10).E0.90.)GO TO 285 IF(ATRIB(10).E0.10.)GO TO 290	
		40 .	11-11	
			RETURN II=1	
	135		รีธิ์ที่นิ้หิท	
	137 2 138	つし 」	I I = 2 RETURN	
·	139 3	551	I I = 3	
	140 141 2		RETURN I I = 4	
	142		ŘÉTURN	
	143 2		II = 5 RETURN	
	145 2	70 I	T I = 6	
	146 147 2		RETURN II=7	
	148	F	PETURN	
	149 25 150		IT=9 Return	
	151 29	<u>95 J</u>	I I = 9	
•	152 153 29		RETURN II=10	
	154	Ŕ	P É TÍLÍR N	
	15531 156		IF(NNQ(20).EQ.0)GD TD 350 IF(NNQ(20).NE.1)GD TD 310	
	157	(-ALL RAUVE(1,20,A)	
	158 159		ALL ENTERITARY	
	160 3	10 1	GO TO 350 IF(NO(20),NE.2)GO TO 320	
	161 152	١.,	CALL RMOVE(1,20,A) CALL ENTER(1,A)	

1 2

EVEL 2		SEP 06, 1988 11:06:25 NAME:E	
IF DO	ISN	««1	. 7 . ⇔ 0
	164 165	CALL ENTER(1.A)	
	166	GO TO 350 320 IF(NNO(20):NE:3)GO TO 330	
-	168 168	CALL KMUVE(1,20,Δ)	
	169	CALL ENTER(1,A) CALL EMOVE(1,20,A)	
	170 171	CALL ENTERITARY	
	172	CALL RMOVE(1,20,A) CALL ENTER(1,A)	
	$\frac{173}{174}$	00 TO 350	
1	1_75	330 DO 340 I=1,4 <u>CALL RMOVE(1,20,A)</u>	
1	176 177	LALL ENTER(1.A)	
1	178	340 CONTINUS 350: XX(1)=6	
	<u>179_</u> 180	X_X(<u>2</u>) = 0	
	181	XX(3)=0 XX(4)=0	
	162	$\hat{X}\hat{X}(\hat{S}) = \hat{O}$	
	184	<u> </u>	
1	185 186	NTRY=MMLE(T)	
1	1.8.7	405	
1	188 189	OSET (NTRY+36) = (OSET (NTDY+2/3) OSET (NTRY+3/4)	
į	190	95ET(NTRY+36)=05ET(NTRY+36)+05ET(NTRY+36)+05ET(NTRY+36)	
	$\frac{191}{192}$	CALL ULINK(I)	
į	193	NTRY=NEXT	
1	194 195	60 TO 405 410 <u>CONTINUE</u>	
	196	CALL OPEN(1)	
	197 198	CALL OPEN(2) CALL OPEN(3)	
	199	CALL OPEN(4)	
	200 201	CALL OPEN(5) RETURN	
	202	END	
STATIST	108:	SOURCE STATEMENTS = 202 - PROCEAN SIZE - (DEC OVERS	
STATIST	1600	SOURCE STATEMENTS = 202, PROGRAM SIZE = 6876 BYTES, PROGRAM NAME = E	VENT PAGE:
		NO DIAGNOSTICS GENERATED. F COMPILATION 2 000000	

.

LEVEL 2.3.0 (MAR 1983)	VS FORTRAN			·			
			26	P 06, 1988	11:06:25			
OLITERAS IN SE	FECT: NOLIST N SDUMP(IS	NOMAP NOXREE NOGO SN) NOXREE NOGO SN) NOXREE NOGO SN) LANGLVL(66) NO	STMT NODECK	SOURCE TERM	OBJECT FIXE	D TRMELC S	PCELC NOS	V II .
	OPT(0) LANGLVL(66) NO	FIPS FLAG	LLEST NODE N	DICA NODIREC	TIVE NOOBC	S_NOSAA	
1 E 00 12 N	***********		3 /		THORE MARE	(MAIN)	LINECOUNT	(60)
	EUNICTI	ON USERF(IFN)		**********	••••••6•••	•••••.7•*.	8	
2	្តប៉ុស្តិ៍ស្តីស្តីស្តី	J/SCOMI/ATRIB(100 NPRNT,NNRUN,NNS (1),IFN),DD(100),DD)L (1001. DTND	IN-TI-MEA MET	OR NELVE		
		(1),IFN	ET, NTAPE, SS(1001,551110	O) THEXT THO	W • X X (100)		
5	I LAII C	LOSX(1)						
D	CALL C	LDSX(3)						
8	CALL C	LOSX(4) LOSX(5)						
9 10	ÚSERF = RETURN	ATR [8 (25)						
<u>11</u>	<u>5N0</u>							
#STATISTICS#	SOURCE STATE	MENTS = 11, PROG	DAM 5135 .					
STATISTICS		114 EXOC	κ ω ω Δ T T T T T T T	128 BYTES.	PROGRAM NAME	= USERF	PAGE:	6.
	NO DELCHOSE	*						
10-2-2011	NO DIAGNOST OF COMPILATIO	ICS GENERATED.						
10-2-2011	NO DIAGNOST	ICS GENERATED.	/					
10-2-2011	NO DIAGNOST	ICS GENERATED.				-		
10-2-2011	NO DIAGNOST	ICS GENERATED.				П		
10-2-2011	NO DIAGNOST OF COMPILATIO	ICS GENERATED.				-1	·	
10-2-2011	NO DIAGNOST OF COMPILATIO	ICS GENERATED. N 3 occope				1	·	
10-2	NO DIAGNOST OF COMPILATIO	ICS GENERATED. N 3 occope				-1	·	
10-2	NO DIAGNOST OF COMPILATIO	ICS GENERATED. N 3 occope				-1	·	
USERF END	NO DIAGNOST OF COMPILATIO	ICS GENEPATED. N 3 scoocs						
USERF END	NO DIAGNOST OF COMPILATIO	ICS GENEPATED. N 3 scoocs						
USERF END	NO DIAGNOST OF COMPILATIO	ICS GENEPATED. N 3 scoocs						
USERF END	NO DIAGNOST OF COMPILATIO	ICS GENERATED. N 3 second						
USERF END	NO DIAGNOST OF COMPILATIO	ICS GENERATED. N 3 second						
USER= END	NO DIAGNOST OF COMPILATIO	N 3 second						
USER= END	NO DIAGNOST OF COMPILATIO	ICS GENERATED. N 3 second						

B 2

```
GEN.RACINE, ATELIER, 07/25/88,1:

LIM, 20, 36, 500;

LNILC, XX(1)=0, XX(2)=0, XX(3)=0, XX(4)=0, XX(5)=0;

PRIORITY/1, LVF(11)/2, LVF(12)/3, LVF(13)/4, LVF(14)/5, LVF(15)/6, LVF(16)/

7, LVF(17)/8, LVF(18)/9, LVF(19)/15, LVF(36)/16, LVF(36);

PRIORITY/17, LVF(36)/18, LVF(36)/19, LVF(36)/20, HVF(27)/10, LVF(36)/

11, LVF(36)/12, LVF(36)/13, LVF(36)/14, LVF(36);

PRIORITY/NCLNR, LVF(25);

NETWORK:
            5
                         PRIORITY/NCLN2,LVF(25);
NETWORK;
RESOURCE,MACH9(1),20;
GATES/LOT1,OPEN,10/LOT2,OPEN,11/LOT3,OPEN,12/LOT4,OPEN,13/

LOT5,OPEN,14;
CREATE,EXPON(1.1),.23;
EVENT,1;
ASSIGN.ATRIB(11)=EXPON(1),
ATRIB(12)=EXPON(1),
ATRIB(14)=EXPON(1),
ATRIB(15)=EXPON(1),
ATRIB(16)=EXPON(1),
ATRIB(16)=EXPON(1),
ATRIB(17)=EXPON(1),
ATRIB(18)=EXPON(1),
ATRIB(19)=EXPON(1),
ATRIB(19)=EXPON(1),
ATRIB(19)=EXPON(1),
ATRIB(20)=9;
ASSIGN,ATRIB(21)=1;
GOON,1;
           8
     10
     11
12
13
14
    16
     18
    20 21 22 23
                   A$$IGN, ATRIB(21)-1.

GDON,1:
ACT/1:,.2.UN; FAM1

ACT/2;,.2.DEUX: FAM2
ACT/3;,.2.TROIS: FAM3
ACT/4:,.2.QUAT: FAM4
ACT/5:,.2.CINO: FAM5

UN AS$IGN, ATRIB(24)=1,
ATRIB(25) = ATRIB(20)*1.25;

DEUX A$$ISN, ATRIB(24)=2,
ATRIB(25) = ATRIB(20)*0.75;

TROIS A$$IGN, ATRIB(24)=3,
ATRIB(25) = ATRIB(20)*1.00;

ACT,,.DATE:
AS$IGN, ATRIB(24)=4,
ATRIB(25) = ATRIB(20)*1.50;
ACT,..DATE:
ACT,..DATE:
AS$IGN, ATRIB(24)=5,
ATRIB(25) = ATRIB(20)*1.50;
ACT,..DATE:
ACT,..DATE:
ACT,..DATE:
ATRIB(25) = ATRIB(20)*1.50;
ACT,..DATE:
ATRIB(25) = ATRIB(20)*1.50;
ACT...DATE:
    24
25
26
    27
28
29
    30
   31
33
34
35
 36
 40
                                                              ATRIB(25)=ATRIB(20)*1.50;

ACI.,DAIE;

ASSIGN,ATRIB(24)=5,

ATRIB(25)=ATRIB(20)*0.50;

ASSIGN,ATR(26)=ATR(11)+ATR(12)+ATR(13)+ATR(14)+ATR(15)+ATR(16),

ATRIB(26)=ATR(26)+ATR(17)+ATR(13)+ATR(19),

ATR(24)=ATR(26)+ATR(25),

ATR(26)=TNOW+ATR(26)*UNFRM(5,3)+ATRIB(25);
44
45
 46
                         DATE
 47
43
                                                            ATR (26) = TNO
EVENT, 2;
GOON, 1;
ACT, II . EQ. 1, M1;
ACT, II . EQ. 2, M2;
ACT, II . EQ. 4, M4;
ACT, II . EQ. 4, M4;
ACT, II . EQ. 6, M6;
ACT, II . EQ. 6, M6;
ACT, II . EQ. 8, M2;
ACT, II . EQ. 9, M9;
ACT, II . EQ. 9, M9;
ACT, II . EQ. 9, M9;
ACT, II . EQ. 10, M10;
ACT, II . EQ. 11, OUT;
50
51
                         AAA
55345
7567
5789
60
```

```
ASSIGN + ATRIB(21) = ATRIB(21)+1 + ATRIB(34) = ATRIB(34) - ATRIB(11);
    D J
   66
67
68
                        ACT,,,AAA:
    69
                       OUEUE(2);
ACT/7,ATRIB(12);MACH2
ASSIGN,ATRIB(21)=ATRIB(21)+1,
ATRIB(34)=ATRIB(34)-ATRIB(12);
    70
           M 2
    72
73
    74
75
                       QUEUE(3);
ACT/8, ATRIB(13); MACH3
ASSIGN, ATRIB(21) = ATRIB(21)+1;
    76
77
           M3
    78
79
                                     ATRIB (34) = ATRIB (34) - ATRIB (13):
    80
                       ACT,,,AAA;
   81
82
                       QUEUE(4);

ACT/9, ATRIB(14); MACH4

ASSIGN, ATRIB(21) = ATRIB(21)+1,

ATRIB(34) = ATRIB(34) - ATRIB(14);
   83
   84
   85
   86
87
                       QUEUE(5);
ACT/10,ATRIB(15):MACH5
   83
           M5
   89
                       ASSIGN, ATRIB(21) = ATRIB(21)+1,
ATRIB(34) = ATRIB(34) - ATRIB(15);
   90
   91
   93
                       ACT,,,AAA;
                       QUEUE(6);

ACT/11,ATRIB(16);MACH6

ASSIGN,ATRIB(21)=ATRIB(21)+1,

ATRIB(34)=ATRIB(34)-ATRIB(16);
   94
           M6
   95
   96
   97
   98
                       ACT,,,AAA;
   99
 100
           M 7
                       QUEUE(7);
 101
                       ACT/12+ATRIB(17); MACH7
                       ASSIGN, ATRIB(21) = ATRIB(21)+1,
ATRIB(34) = ATRIB(34) - ATRIB(17):
 102
103
 104
                       ACT , , AAA;
 Ī 05
                      QUEUE(8):
ACT/13.ATRIB(18):MACH8
 106
           M 8
 107
 108
                       ASSIGN, ATRIB(21) = ATRIB(21)+1,
ATRIB(34) = ATRIB(34) - ATRIB(18);
109
110
                      ACT,,,AAA;
 111
                      QUEUE(9);
ACT/14,ATRIB(19);MACH9
ASSIGN,ATRIB(21)=ATRIB(21)+1,
ATRIB(34)=ATRIB(34)-ATRIB(19);
112
          M 9
114
 115
116
117
113
                      ACT,,,AAA:
                      ASSIGN, ATRIB(22) = TNOW;
ACI, 19
          M10
<u> 119</u>
120
121
122
123
124
125
126
127
          X X
                      ENTER,1:
          YY
                      UNBATCH + 33;
                     (COON, 17)
ACT/15, ATPIB(24), FO. 1, AW1; FA1
          MB
                      ACT/16, ATRIB(24). EQ. 2, AW2; FA2
ACT/17, ATRIB(24). EQ. 3, AW3; FA3
ACT/18, ATRIB(24). EQ. 4, AW4; FA4
ACT/19, ATRIB(24). EQ. 5, AW5; FA5
123
129
130
131
          AW1
                      AWAIT(10),LOT1;
                      OUEUE(15),,9,8ALK(L1);
ACT/21,0,001,,GLT:
                      CLOSE, LOT1;
132
          L1
```

```
CLOSE, LDT1;
ASSIGN, XX(1) = XX(1) + 1 - 1;
ACT, XX(1) - LT.10 - AND - NNO(15) - GT.0 - OR - NNACT(21) - EQ.1 + BBB;
ACT;
ASSIGN, ATRIB(28) = -1;
ACT, 3-91;
ASSIGN, ATRIB(28) = 1;
BATCH, 1/28, 1, FIRST, ALL(33);
ASSIGN, ATRIB(27) = XX(1) + NNO(10);
ACT/31, 1, FILF; GROUP1
          133
134
135
136
137
138
                                                 CL1
           i 3.9
                                                899
81
         140
141
142
143
                                                                                           AWAIT(11),LOT?;
QUEUE(16),,9,8ALK(L2);
ACI/22,0.001,,CL2;
CLOSE,LOT2;
ACT,,AW2;
CLOSE,LOT2;
ASSIGN,XX(2)=XX(2)+1,1;
ACT,,XX(2).LT.10.AND.NNO(16).GT.0.DR.NNACT(22).EO.1,CCC;
ACT;
ASSIGN.ATPIR/201--1*
         144
145
146
147
148
149
                                                AW2
                                              L 2
                                               CL2
        151
152
153
154
155
                                                                                            ACT;

ACT;

ACT;

ACT;

ACSIGN, ATRIB(29)=1;

BATCH;

       156
157
158
159
                                             CCC
B2
       160
161
162
163
                                                                                         AWAIT(12),LDT3;

OUEUE(17),,9,8ALK(L3);

ACI/23,0,001,,CL3;

CLOSE,LDT3;

ACT,,AW3;

CLOSE,LDT3;

ASSIGN,XX(3)=XX(3)+1,1;

ACT,,XX(3).LT.10.AND.NNQ(17).GT.G.DR.NNACT(23).EQ.1,DDD;

ACT;

ASSIGN,ATRIB(30)=-1;

ACT,,53;

ASSIGN,ATRIB(30)=1;

EATCH,1/30,,,FIRST,ALL(33);

ASSIGN,ATRIB(27)=XX(3)+NNQ(12);

ACI/33,..FILE;GROUP3
                                             .
AW3
     164
165
166
167
168
169
170
171
172
173
174
                                             L 3
                                            CL3
                                           000
83
     176
177
178
179
                                                                                          AWAIT(13),LOT4;

QUEUE(18),,9,BALK(L4);

ACT/24,0,CO1,,CL4;

CLOSE,LOT4;
                                            AW4
       1 60
                                          L 4
                                                                                        CLOSE,LOT4;
ACT,,,AW4;
CLOSE,LOT4;
ASSIGN,XX(4)=XX(4)+1,1;
ACT,,XX(4).LT.10.AND.NNQ(18).GT.C.OR.NNACT(24).EQ.1,EEE;
ACT;
ASSIGN,ATRIB(31)=-1;
ACI,,134;
ASSIGN,ATRIB(31)=1;
BATCH:1/31,,FIRST,ALL(33);
ASSIGN,ATRIB(27)=XX(4)+NNQ(13);
ACT/34.,FILE:GROUP4
    181
182
183
                                         C L 4
    184
    185
   186
                                     5 E E
   188
189
   190
  192
193
194
                                                                                      AWAIT(14),LOTS;
OUEUE(19),,9,3ALK(L5);
ACI/25,2.001,,CL5;
CLOSE,LOT5;
ACT,,AW5;
CLOSE,LOTS;
ASSIGN,XX(5)=XX(5)+1,1;
ACI,,XX(5),LT.10.AND.NNO(19).GT.0.DR.NNACT(25).EQ.1,FFR;
                                      AWS
    i 95
 196
                                     L 5
198
                                      CL5
```

```
201
202
                               ASSIGN, ATRI8(32)=-1;
ACT,,,95;
    203
204
205
                 FCE
                                ASSIGN, ATRIB (32)=1:
                               A551GN, ATRIB(32)=1;
BATCH, 1/32, ,, FIRST, ALL(33);
ASSIGN, ATRIB(27)=XX(5)+NNQ(14);
ACT/35, , , FILE: GROUP5
AWAIT(20), MACHB/1;
ACT/20, USERF(1); MACHBAT
                 95
     206
    207
     208
                FILE
    209
210
211
                              ACT/20; USERF(1); HACHBAT

GOON; 1;

<u>ACT/36; ATRIP(24), EO, 1; P1; LOTEAM1</u>

ACT/37; ATRIB(24), EO, 2; P2; LOTEAM2

ACT/39; ATRIB(24), EO, 3; P3; LOTEAM3

ACT/39; ATRIB(24), EO, 5; P5; LOTEAM5

COLCT; XX(1); BATCH1;

ACT., SS;
   212
213
214
215
216
217
                P 1
                               ACT,,,SS;
COLCT,XX(2),BATCH2;
    218
                22
    219
                              ACT,,,SS;
COLCT,XX(3),BATCH3;
   P 3
                              COLCT, XX(4), BATCH4;

ACT,,,SS;

COLCT, XX(4), BATCH4;

ACT,,,SS;

COLCT, XX(5), BATCH5;

EVENT,3;

ACT,0.02;

EVENT,4;
                P 4
               P 5
                5 5
  ACT,0.02;
                              FREE, MACHB/1:
                             UNBATCH, 33:

ASSIGN, ATRIB(21) = ATRIB(21) + 1,

ATRIB(34) = ATRIB(34) - ATRIB(25);
               ZZ
                              GOON, 1:
  234
235
236
                             ACT, ATRIB(24) . EO. 1, R1;

ACT, ATRIB(24) . EO. 2, R2;

ACT, ATRIB(24) . EO. 3, R3;

ACT, ATRIB(24) . EO. 4, R4;

ACT, ATRIB(24) . EO. 6, R4;

ACT, ATRIB(24) . EO. 6, R5;

ASSIGN, AIRIB(35) = INOW—ATRIB(22)—ATRIB(25);
   237
   238
   239
              P 1
 240
241
242
243
                             COLCT, ATR (35), WAITING1;
                             ACT,,,AAA;
ASSIGN,ATRIB(35)=TNOW-ATRIB(22)-ATRIB(25);
              尺 2
  244
245
                            ACT,,,AAA;
ASSIGN,ATRIB(35)=TNOW-ATRIB(22)-ATRI3(25);
              R 3
  246
                             COLCT, ATR (35), WAITING3:
  547
                             ACTIONALA
  248
                            ASSIGN, ATRIB(35)=TNOW-ATRIB(22)-ATRIB(25);
              R 4
  249
                            COLCT, ATR (35), WAITING4;
 250
251
                            ACT,,,AAA;
                            ASSIGN, AIRIB(35)=TNOW-AIRIB(22)-AIRIB(25);
             02
 252
253
254
255
                            COLCT + ATR (35) + WAITING5:
                            ACT , , AAA;
             inī
                            COON 1:
                           ACT/41, ATRIB(24) EQ.1.F1; OUTFAM1
ACT/42, ATRIB(24) EQ.2, F2; OUTFAM2
ACT/43, ATRIB(24) EQ.3, F3; OUTFAM3
ACT/44, ATRIB(24) EQ.4, F4; OUTFAM4
 256
257
259
259
                           ACT/45, ATRIB(24). EQ. 5, F5 : OUTFAMS
COLCT, INT(23), FLOW1:
COLCT, INT(26), LATENESS1:
260
261
262
            F 1
263
                           GOON-1;
264
265
265
267
                          ACT/46, ATRIB(26) GE.TNOW, XXX: EARLY1
ACT/47, ATRIB(26) LT.TNOW, XXX: LATE1
CDLCT, INT(23), FLOW2;
COLCT, INT(26), LATENESS2;
            F 2
263
                           GOON + 1;
```

269 270 271	ACT/48, ATRIBUZOJ. GE. INUW, XXX; EARLIZ ACT/49, ATRIBUZOJ. LT. TNOW, XXX; LATEZ E3 COLCT. INT(23); FLOW3;
272 273 274 275	COLCT,INT(26),LATENESS3; GOON,1; ACT/50,,ATRIB(26).GE.TNOW,XXX;EARLY3 ACT/51,,ATRIB(26).LT.TNOW,XXX;LATE3
276 277 278 279	F4 COLCT.INT(23).FLOW4: COLCT.INT(26).LATENESS4: GOON.1: ACT/52.ATRIB(26).GE.TNOW.XXX;EARLY4
280 281 282 283 284	ACT/53, ATRIB(26).LT.TNOW, XXX;LATE4 F5 COLCT, INT(23), FLOW5; COLCT, INT(26), LATENESS5; GDON-1:
285 286 287	ACT/54, ATRIB(26) • GE • TNOW • XXX; EARLY5 ACT/55, • ATRIB(26) • LT • TNOW • XXX; LATE5 XXX COLCT • INT(23) • FLOW TIME; COLCT • INT(26) • LATENESS:
288 289 290 291	TERMINATE,10000; ENDNETWORK; MONTR,CLEAR,4000; MONTR,SUMRY,5000,1000;
292	FIN:
	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·
8 2	
ā	
	,
	(4)

SLAM I I SUMMARY REPORT

SIMULATION PROJECT ATELIER

BY RACINE

DATE 7/25/1988

RUN NUMBER 1 OF 1

CURRENT TIME 0.1112E+05 STATISTICAL ARRAYS CLEARED AT TIME 0.4000E+04

STATISTICS FOR VARIABLES BASED ON OBSERVATION

		M E A N V A L U E	STANDARD DEVIATION	COEFF. DF VARIATION	MINIMUM VALUE	M A X I MUM V A L U E	NUMBER OF OBSERVATIONS
	BATCH1	0.7962E+01	0.1458F+01	0.1832E+00	0.4000E+01	0.1000E+02	157
	BATCH2	0.78895+01	0.1734E+01	0.21985+00	0.3000E+01	0.1000E+02	162
	BATCH3	0.3293E+01	0.1574E+01	0.1898E+00	0.4000E+01	0.1000E+02	164
	8ATCH4	0.91.99E+01	0.1571E+01	0.1916E+00	0.3000E+01	0.1000E+02	151
	BATCHS	0.31085+01	0.1657E+01	0-2044E+00	0.4000E+01	0.1000E+02	158
	WAITING1	0.21735+02	0.1651E+02.	0.7595E+00	0.5470E-01	0.1226E+03	1250
	WAITING2	0.21165+02	0-1728E+C2	0.8167E+00	0.5469E-01	0 • 1 295E+03	1278
	WAITING3	0.21425+02	0.1671E+C2	0.7801E+00	0.7031E-01	0.11745+03	1360
	WAITING4	0.2153F+C2	0.1657E+02	0.7696E+00	0.7813E-01	0.1157E+03	1238
	WAITING5	0.22906+02	0.17846+02	0.7791E+00	0.6641E-01	0.1249E+03	1281
i	FLOW1	C.6353E+02	0.3840E+02	0.5603E 40 0	0.2202E+02	0.4981E+03	1254
ŀ	LATENESS1	-0.1407E+01	0.3480E+02	-0.2472E+02	-0.1114E+03	0.3587E+03	1254
1	FLOW2	0.6519E+02	0.49445+02	0.7584E+00	0.1770E+02	0.6078E+03	1273
	LATENESS2	-0.2721E+00	0.4687E+02	-0.1722E+03	-0.9429E+02	0.5029E+03	1273
	ELQW3	C.6781E+02	0.476BE+02	0.7032E+00	0.20)4E+ 02	0.8337E+03	1365
	LATENESS3	9.7750E+QC	0.43795+02	0.5650E+02	-0.1019E+03	0.7012E+03	1365
	FLOW4	0.7052E+02	0.3897E+02	0.5525E+00	0 • 24 36E+C2	0.5074E+03	1239
	LATENESS4	-0.1196E+01	0.37075+02	-0.3099E+02	-0.8716E+02	0.5285E+03	1239
	FLOW5	0.6435E+02	0.4053E+02	0.6298E+00	0.1418E+02	0.5171E+03	1275
1	LATENESS5	0.3021E+00	0.3775E+02	0.1249E+03	-0.9433E+02	0.4319E+03	1275
	FLOW TIME	C.6725E+02	0.4339E+02	0.6453E+00	0 • 1 4 1 8 E + C 2	0.8337E+03	6406
	LATENESS	-0.3352E+00	0.4038E+02	-0.1205E+03	-0.1114E+03	0.7012E+03	6406

FILE STATISTICS

FILE	ASSOC NODE	AVERAGE	STANDARD	MAXIMUM	CURRENT	AVERAGE	
NUMBE	R LABEL/TYPE	LENGTH	DEVIATION	LENGTH	LENGTH	WAITING TIME	
1 2	M1 QUEUE M2 QUEUE	2.7292 2.7045	2.4040	15 12	2 1	3.0306 3.0041	
3 4	M3 QUEUE M4 QUEUE	3.5303 2.6607	3.0983 2.1710	17 13	4 5	3.9201 2.9545	
5	M5 QUEUE	2 • 2497 2 • 9960	2.1958 2.6657	15	2	2 • 4969 3 • 3289 3 • 2026	
8	M7 QUEUE M8 QUEUE M9 QUEUE	2 • 8788 2 • 6330 2 • 1999	2.6807 2.6080 1.9879	17	2	2.9283	
10	AWL AWAIT	0.9322	1.1424	14		0.8717	
11 12 13	AWZ AWAIT ' AW3 AWAIT AW4 AWAIT	0.9073 1.0087 0.8878	1.1471 1.2106 1.1293	15 15 12	0 1	0.9245 0.8180	
14	AWS AWAIT QUEUE	0.9360	0.0065	14	9	0.9444	112

17 QUEUE	0.0000 0.0000 0.0000	0.0078	7 9 9	000	0.0000	
19	0.0000	0.0096	5	0	0.0000	
20 FILE AWAIT	3.7276	0.5107	5	3	7.0454	
21 CALENDAR	11.0896	0.9909	53	1 2	0.1601	

REGULAR ACTIVITY STATISTICS

ACTIVITY INDEX/LAGEL	AVERAGE UTILIZATION	STANDARD DEVIATION	MAXIMUM CURRENT UTIL UTIL	ENTITY	
1 FAM1	0 • 0 0 • 0	0.0	<u> </u>	1262 1273	
3 FAM3 4 FAM4 15 EAM5	0 • 0 0 • 0 0 • 0	0.0 9.0 0.0	1 0 1 0 1 0	1360 1239 1273	
15 FA1 16 FA2 17 FA3	0.0 0.0 0.0	0 • 0 0 • 0 0 • 0	1 0	3788 3458 3849	
19 FA4 19 FA5 20 MACHBAT	0.0 0.0 0.9956	0.0 0.0 0.0558	i	3846 3502	
31 GROUP1 32 GROUP2	0.0	0.0	1 0	792 759 744	
33 GRDUP3 34 GROUP4 35 GROUP5	0.0 0.0 0.0	0 • 0 0 • 0	1 0 1 0 1 0	762 778 720	
36 LOTEAMI 37 LOTEAM? 38 LOTEAM3	0.0 0.0 0.0	0.0 9.0 0.0		157 162 164	
39 LOTEAM4 40 LOTEAM5 41 DUTEAM1	0.0 0.0 0.0	0.0	1 0	151 158 1254	
42 OUTFAM2 43 OUTFAM3 44 DUTFAM4	0 • C 0 • 0	0.0	i 5	1273 1365	(E)
45 DUTFAMS 46 EARLY1	0 • 0 0 • 0 0 • 0	0.0 0.0 0.0	1 0 1 0	1239 1275 747	
47 LATE1 48 EARLY2 49 LATE2	0 • 0 0 • 0	0.0	1 0	507 792 481	
50 EARLÝ3 51 LATE3 52 EARLÝ4	0.0 0.0 0.0	0.0 0.0 0.0	1 0	807 558 751	
53 LATE4 54 EARLY5 55 LATE5	0 • 0 0 • 0 0 • 0	0.0	1 0	488 737 538	

SERVICE ACTIVITY STATISTICS

ACTIVITY	START NODE OR ACTIVITY LABEL	SERVER CAPACITY	AVERAGE UTILIZATION	STANDARD DEVIATION	CURRENT UTILIZATION	AVERAGE BLOCKAGE	MAXIMUM IDLE TIME/SERVERS	MAXIMUM BUSY TIME/SERVERS	ENTITY
6	MACH1	1	0.9371	0.2902	1	0.0	5.2695	413.4961	6410
/	MACH2	1	0.9060	0.2918		0.0	7.9141	611.3750	6409
8	MACH3	1	0.9167	0.2763	1	0 - 0	7.8164	773.5977	6408
9	MACH4	Ī	0.9077	0.2894	i	ň ň	6.6133	684.0859	6407
1 C	MACH5	i	0.9802	0.3247	î	0.0	8.1836	333.8867	6407 6413
. 11	МАСНЬ	1	0.9597	0.2866	1	0.0	6.7070	594.7500	6405
1 2	MACU7	1	0.9958	0.3055	i	0.0	6.1914	716.4609	6400
1.7		1	1 0 0 0 0	7 . 7 7 6 4	i	ă Î Č	6.5939	630 5567	6400

23 24 25	20608 20608 20608 20608		QUEUE		1	0.0000 0.0000 0.0000	0.0024 0.0029 0.0025	0	0.0	33.9023 36.1484 40.6875	0.0068 0.0078 0.0098
			**RESOUPCE	STATISTICS##							
RESOURCE NUMBER	RESOURCE LABEL	CURRENT CAPACITY	AVERAGE UTILIZATION	STANDARD DEVIATION	MAXIMUM UTILIZATION	CURRENT UTILIZAT	ION				
1	МАСНЯ	1	1.0000	0.0	1	1					
RESCURCE NUMBER	PESOURCE LABEL	CURPENT AVAILABLE	AVERAGE AVAILABLE	MINIMUM AVAILABLE	MAXIMUM AVAILABLE						
1	МАСНЭ	ņ	0.0	5/	<u> </u>	I					
	SOCATE S	TATISTICS*	*								
SATE NUMBER	GATE LABEL	CURRENT STATUS	PCT. DF TIME OPEN			11					
1 2 3	LDT1 LDT2	CLOSED	0.0001						54		
4 5	<u> </u>	CLOSED CLOSED CLOSED	0.0001 0.0000 0.0002								
			1	11.			=======================================				
•							· .	4			
						-22-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-					

